

国海LUC-16加油机移动滤油小车

产品名称	国海LUC-16加油机移动滤油小车
公司名称	新乡市国海滤器有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:国海 产地:新乡 型号:LUC-16
公司地址	河南新乡市牧野区北环过滤工业园
联系电话	0373-3312066 18749175665

产品详情

LUC????/LUC??????????

LUC液压油精密滤油机简介：

我公司研制的LUC滤油小车/LUC液压油滤油机，是专门为当今液压系统性能参数日趋于超高压，大流量和高精度，为确保液压系统的性能和可靠性，对油液要求越来越高的情况而设计的，不仅能作为液压系统注入新油过滤的专用设备，而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备，它可以帮助你较好地处理液压系统的污染，延长液压元件的使用寿命，保证系统正常工作。

LUC液压油精密滤油机特点：

1.性能可靠，结构紧凑，外形美观。

2.保养维修和使用方便。

3.较高的精度和低噪声

4.精滤器内的滤芯可以根据用户的不同需要，在3,5,10,20,30 μm中自由选择。

5.仅除去油液中的污物，对油液的各项技术指标均无影响。

LUC液压油精密滤油机技术参数：

型号 Model	公称流量 Flow (L/min)	粗滤精度 Rough Filtr. (μm)	精滤精度 Fine Filtr.	原始压力损失 Initial P (MPa)
LUC-16 ×	6	100	0.37 AC380	30
		3		
		5		
		10		
		20		
		30		
		0.02		
		2		
LUC-40 ×	40			
LUC-63 ×	63			
LUC100 ×	100			

LUC液压油精密滤油机使用与保养维护：

1.滤油车在启动时，应注意不能使油泵反转，以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。

2.滤油车在使用过程中，油泵可能吸入空气，为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作，应及时打开排气阀，以便将滤筒中的空气排净，排完空气之后及时关闭气阀。

3.滤油车使用一段时间之后，如因污染物堵塞粗过滤滤芯表面而引起吸油不畅，引起油泵噪声过大，应停机取出滤芯清洗。

4.精细滤芯在使用一段时间后，易被污染物逐渐堵塞，引起滤筒压力升高，当压力达到0.4Mpa时，需及时更换精细滤芯。

5.使用的吸油，出油软管应随时保持清洁。

6.如果滤油车抽不出油，请检查认定：

a.油泵转向是否正确。

b.油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠，吸油口是否离开油面或油液已经吸完。

c.粗滤器滤芯是否堵塞。

7.滤油车流量显著减少，请检查认定：

a.粗，精过滤滤芯是否堵塞严重。

b.油泵轴油封是否磨损或反转而造成吹出。

8.过滤压力突然下降，请检查精细滤芯是否被击穿。