

莱宝真空泵 惠州明胜机电设备 德国莱宝罗茨真空泵

产品名称	莱宝真空泵 惠州明胜机电设备 德国莱宝罗茨真空泵
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

公司主要经营：进口德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭、法国LEYBOLD莱宝、德国RIETSCHLE伟力(里其乐)、英国EDWARD爱德华，韩国DOOVAC斗一，德国莱宝真空泵价格，日本ORION好利旺；日本ULVAC爱发科等品牌，并提供优惠的真空泵配件（进口）：油雾分离器、碳精片、叶片、真空泵油、密封套件、空气过滤器、轴承、单向阀、联轴器、止回阀、机油格等；

产品广泛适用于电光源、真空镀膜、机械、光盘、冶金、石油、化工、造纸、食品、电子、电力、陶瓷、引水、印染、制糖、制冷设备、工艺吸塑、科研、干燥及汽车维修等单位。

本公司拥有专业的维修技术人员及检测设备，并长期提供真空泵技术指导及维修、维护、保养、检测、咨询等服务；服务承诺：凡在本公司所购真空设备，均享有一年免费保修期，并终身提供技术支持。

公司坚持‘以诚为本、信誉至上’为宗旨，不断创新改进，完善售后服务网络。愿同各界朋友互相合作，开拓美好的未来。

法国LEYBOLD莱宝真空泵维修及配件 莱宝WAU/WSU罗茨泵维修及配件
莱宝SV系列真空泵维修及配件 莱宝D系列双极真空泵维修及配件 莱宝SP螺杆泵维修及配件

德国BUSCH普旭真空泵维修及配件 普旭螺杆泵维修

日本ULVAC爱发科真空泵维修及配件 爱发科VDN真空泵维修及配件
爱发科VS真空泵维修及配件 爱发科罗茨泵维修及配件

德国BECKER贝克真空泵维修及配件

德国RIETSCHLE伟力(里其乐)真空泵维修及配件

阿尔卡特ALCATEL真空泵维修及配件

台湾汉钟 HANBELL真空泵维修及配件

美国凯撒KAESER真空泵维修及配件

日本荏源EBARA真空泵维修及配件

韩国DOOVAC斗一真空泵维修及配件

日本ORION好利旺真空泵维修及配件

等进口品牌真空泵维修及配件

LEYBOLD莱宝D25B售后保障：

特价原厂莱宝进口真空泵排气过滤器适合型号SV65/100 SV200/300/630 SV65B/100B/408B
编号71417300，71064773，71064763，71232023，71213293

特价原厂莱宝进口真空泵油过滤芯适合型号SV65/100 SV200/300 SV630 编号71405318

特价原厂莱宝进口真空泵轴封 适合型号SV40B/65B/100B SV65/100 SV200/300

特价原厂莱宝进口真空泵密封包适合型号SV65/100/40 SV200/300

特价原厂莱宝进口真空泵叶片适合型号SV40B/25B1/00B/SV40/65/100/SV200/300 SV630 编号:71412010

LEYBOLD过滤器 LEYBOLD滤芯 LEYBOLD配件 :71232023，71064763，德国莱宝罗茨真空泵，71064773
，71064373，71412870，71064763，71234370，71404190，71401060，71401070，71234170，71412000，71412
010，71029380，71412020，

相信这2个问题是很多实用莱宝真空泵SV630的客户都有这样的疑问，为什么我的真空泵用的好好的，一
定时间过后就会有喷油的情况发生，打电话给维修公司，他们却不愿意上门维修，莱宝真空泵维修厂
家，是什么原因呢？

首先我作为一家专业的真空泵维修公司给大家解释一下，为什么莱宝真空泵sv630的型号的真空泵一般不
会进行现场维修有以下几个原因：

1、厂家担心真空泵维修的技术外泄；

2、由于需要检测真空泵具体出现故障的原因，需要专业的检测设备，在给客户上门的时候，不可能全部
带起，所以就会导致在维修的过程中无法准确的检测出真空泵出现故障的具体原因，而导致无法采取正
确的维修方案。

那么在莱宝真空泵sv630使用的过程中，为什么会出现喷油的现象呢？

根据我公司技术师傅多年的维修经验，只要是有一下几个原因：

1、莱宝真空泵油雾分离器安装时没有到位或松动造成密封性不好。

- 2、莱宝真空泵油雾分离器的O型圈老化或脱落。
- 3、莱宝真空泵回油管阻塞，真空泵油无法回到真空泵泵体内，造成的喷油。

排除的这种现象的方法是：

- 1、重新更换莱宝真空泵油雾分离器，安装到位，调试到位；
- 2、更换莱宝真空泵的密封圈的，由于密封圈是去密封性，也会造成真空泵喷油；
- 3、疏通莱宝真空泵的回油管。
- 4、在更换配件的是时候，尽量选择正规厂家提供的真空泵配件，这样更有保障，对莱宝真空泵在使用的过程能更好的运行。

如果以上几个方法还不能解决莱宝真空泵sv630喷油的现象，请找一家专业的维修厂家吧，莱宝真空泵，为您省时，省钱，更省心！

莱宝真空泵-惠州明胜机电设备-德国莱宝罗茨真空泵由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！