

里其乐真空泵维修价格 里其乐真空泵 明胜机电真空泵

产品名称	里其乐真空泵维修价格 里其乐真空泵 明胜机电真空泵
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

供应里其乐VC300真空泵，VC300真空泵维修，提供里其乐真空泵全系列真空泵配件及耗材，优质服务维修里其乐VC300真空泵！

德国里其乐/伟力真空泵英文名称为Rietschle，干式主要业务有里其乐真空泵，里其乐真空泵配件，里其乐真空泵维修，里其乐真空泵耗材。里其乐真空泵主要有里其乐VC100真空泵，里其乐VC200真空泵，里其乐VC300真空泵。Rietschle Thomas 公司前身是德国 Rietschle 公司，现成为美国 Gardner Danver 的分支公司，俗称伟力公司，Rietschle 的主要产品是真空泵及风机.我司可以提供里其乐（伟力）旋片真空泵常用配件及相关维修服务.

以下是里其乐真空泵的一些数据

流量：50-1535m³/h

机器型号:VC50，德国里其乐真空泵维修，VC70，VC100，VC200，VC300等

极限真空：0.1mbar

Rietschle里其乐真空泵: Rietschle公司是欧洲的真空泵制造商之一，主导产品为真空、压力设备。其出色的制造工艺、优良的产品质量深得各行各业的好评。

Rietschle产品有：各类真空泵、压力泵、真空压力复合泵、鼓风机、化工专用防腐真空泵、中央集中供气/真空系统等。里其乐油润滑旋片式 V-VC50-1300 油润滑旋片式真空泵，流量从 50-1300m³/hr，极限真空 0.1mbar(abs)，法兰式电机，转子两面三刀侧装有轴承，装有油/气热交换器，真空逆止阀，里其乐真空泵维修价格，气镇阀，保护罩和油分离器.法兰式电机符合DIN EN60034，保护标准IP 54，绝缘等级F.

主要型号: VC50. VC75. VC100. VC150. VC200. VC300. VC400. VC500. VC700. VC900. VC1100.

VC1300里其乐真空泵/里其乐真空泵

发生工艺:自动化生产线

客户反馈问题点: 里其乐VC303真空泵卡死，无法正常安装及启动

经客户将泵发过来之后，对泵进行分解.发现以下问题点:

- 1、真空泵转子两端有轻微变形，同时两头都有不同程度的严重磨损
- 2、因转子变形磨损后，客户内部人员不专业的拆装造成两边端盖严重刮伤，磨痕
- 3、真空泵密封套件硬化，经拆机后缸体间的垫片断裂，无法正常使用
- 4、里其乐真空泵油少油，油箱内有较多的油泥
- 5、油封及旋片出现损坏.

经排查发现以上问题后，针对问题点进行真空泵维修，对策如下:

- 1.对里其乐真空泵转子进行修复及校正
- 2.更换新品原装里其乐真空泵油
- 3.对油箱内的油泥进行清洗疏通
- 4.更换全新的密封套件
- 5.更换全新的真空泵旋片
- 6.对真空泵进行全方面的清洗，同时对缸体内清洁.

完成以上对策后，重新调试试机，运行2个小时试机上面问题点均以消除.

在送往客户处开机使用10天后，再次回访，问题点都没有再出现，此里其乐VC303真空泵卡死维修案例成功结案

德国里其乐真空泵叶片/旋片/滑片

主要型号编号：

德国里其乐Rietschle VC100/150(528129)

德国里其乐Rietschle VC200(521638)

德国里其乐Rietschle VC300(521639)

德国里其乐Rietschle VC75

承诺：1.所有售出的真空泵，提供一年免费维修，里其乐水环真空泵，终身维护！2.需要维修的真空泵，如果客户方没有真空泵暂用，我司可以提前寄出备用泵给客户方，以保证不会影响正常的生产，里其乐真空泵，待真空泵维修好，经检测试用合格后，再把备用泵退回我司。

里其乐真空泵维修价格-里其乐真空泵-明胜机电真空泵(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）位于大湖溪湖溪大道二街12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明胜机电在真空泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。明胜机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明胜机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。