

良泽工贸 自卸车价格 乌鲁木齐自卸车

产品名称	良泽工贸 自卸车价格 乌鲁木齐自卸车
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

或许在大部分人看来，货车司机确实是个高风险、低收入职业，但即便如此，自卸车，这个职业依然是不可或缺，东风自卸车，没人开卡车，真的会影响我们生活的方方面面，甚至是每一个人！

卡车司机已经贯穿在我们生活的方方面面，如果没有他们我们的生活一定不会有这么多的便捷。

所以，请大家尊重身边的每一位卡车司机，当看见装满货物的卡车在你前面慢速行驶的时候，不要狂按喇叭催促，也不要急于超车，多一点耐心，也多一点体谅！

我司主要销售单桥自卸车、双桥自卸车（前四后四自卸车）、平头自卸车、尖头自卸车、前四后八自卸车

自卸车操作的时候有几点需要注意1、不可在满载举升中途突然将升降手柄推向“下降位置”。如发生此操作失误，车厢猛然冲下，会给车架带来很大的冲击力，甚至发生意外事故。因此，应尽量避免上述操作，如有特殊情况需要也必须小心操作，尽量放慢降落速度，必须切忌勿猛然将车厢落到底。

7、尿素供给单元驱动电路开路故障现象：

启动后，OBD故障灯常亮； 发动机限扭、没劲； 故障码：尿素供给单元驱动电路开路故障 不消耗尿素

原因分析：尿素泵控制线断路，具体表现为，尿素泵电气插接件第10引脚虚接，乌鲁木齐自卸车，尿素泵不工作，系统不能正常喷射尿素，导致排放超标，发动机限扭，同时系统报警。

解决措施：检查尿素泵线束端插接件。

8、仪表底层软件错误不发送车速信号现象：

上坡或者急加速时，发动机动力性会有1-2s的短暂下降； 无故障码。原因分析：行车过程中，仪表发送的车速信号突然下降为0，车速信号的变化导致ECU控制油量的变化，产生瞬时断油现象。

解决措施：更新为新版的仪表。