

联合冲剪机 超悦机械 联合冲剪机冲模

产品名称	联合冲剪机 超悦机械 联合冲剪机冲模
公司名称	任县超悦机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13703191511

产品详情

Q35Y-20型联合冲剪机维护

任县超悦机械厂为您介绍：

Q35Y-20型联合冲剪机维护：

- 1，电气绝缘与接地必须保证良好；
- 2，联合冲剪机刀板，冲孔与型材剪切不可同时进行；
- 3，各个刃口保持锋利；
- 4，联合冲剪机，被剪冲板料，表面不准有焊疤与突出的毛刺；
- 5，联合冲剪机，不要超负荷工作（材料强度应小于等于450N/mm，硬度小于等于HB180）；
- 6，保证冲孔与剪切的安全，根据不同规格的工件压料机构必须做响应调整；
- 7，若更换刀具，则必须重新检查刀片间隙，必要时需作及时调整；
- 8，定期检查各机件连接情况，如有不正常情况立即停止使用及修理；
- 9，根据工作时间的长短给各润换点充油，以免摩擦面损坏。

多功能液压联合冲剪机

任县超悦机械厂为您介绍：

多功能液压联合冲剪机我国制药配备职业在技能水平、产品质量、产品种类标准等方面得到显著进步和开展，联合冲剪机冲模，超临界流体技能、超声波技能、微波技能、膜过滤技能、微粉技能、先进的操控和检测技能以及新材料、新工艺开端推广应用，对我国医药工业的现代化进程起到活跃的推动作用。冲剪机工业开展仍将处于上升阶段，长期以来数控系统与要害功用部件受制于人的窘境，严峻阻止了我国机床工业的高端化开展。因而，需要从配备制作业安全的战略高度上深入理解机床工业。

任县超悦机械厂为您介绍：

设备检查

- 1 联合冲剪机技术状态良好，零件结构严密。
- 2 联合冲剪机曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠。
- 3 联合冲剪机机械传动外露部分做到“有轴必有套”、“有齿必有罩”。
- 4 电气线路符合《地区低压用户电气装置规程》要求。
- 5 模具要有安全防护措施。
- 6 联合冲剪机与地面基础连接牢固、可靠、并有防震措施。
- 7 联合冲剪机紧固件无松动、模具、夹料板运行正常、防护装置良好、模具无损坏。

联合冲剪机-超悦机械-联合冲剪机冲模由任县超悦机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县超悦机械厂（<https://xycyjxc.1688.com>）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！