

# 黄冈现浇楼板 武汉永坚建筑钢结构 现浇楼板公司

产品名称	黄冈现浇楼板 武汉永坚建筑钢结构 现浇楼板公司
公司名称	武汉永坚建筑钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区友谊大道一路
联系电话	18602765771

## 产品详情

随着现浇商品混凝土楼板的广泛应用，现浇板裂缝的问题日益凸显，如何减少裂缝的问题成了目前公认的建筑施工中最难解决的问题之一，这些裂缝不仅影响建筑物结构的耐久性和整体性，更造成结构隐患，从而影响建筑物的使用功能，引发业主的投诉，本文通过对现浇板裂缝形成原因的分析从而提出一些比较实用的防治措施，以期减少现浇楼板裂缝的形成。

由于在工程施工过程中产生裂缝的原因复杂多样，从地基类别、荷载作用、原材料种类、温差收缩、结构布局到承载力等均能造成不同程度的商品混凝土楼板的开裂，本文作者通过调研，把涉及到的商品混凝土楼板裂缝形成的原因进行分析，并针对其原因提出相应的防治措施。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

现浇楼板裂缝的原因主要有以下几种

(一) 现浇楼板施工前期工作不到位：诸如设计单位降低设计标准、图纸会审不严谨、无专项施工方案等。

(二) 现浇楼板原材料控制不到位：诸如商品混凝土生产企业提交技术参数不准确、配合比设计及计量不合格、掺合料和外加剂的品种和掺量等技术参数不科学；钢筋及劣质管材的使用；模板选材不规则及支护不规范、马镫的长度及高度不足等。

(三) 现浇楼板施工过程控制：诸如商品混凝土进场控制、现浇楼板厚度控制、商品混凝土浇捣控制、初凝与终凝时间控制、现浇楼板养护方式及时间控制、钢筋绑扎、电线管敷设及马镫的设置等。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。

同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

家用装修楼梯分四种：现浇（钢筋+混凝土）、钢架（槽钢+角钢焊接，混凝土现浇楼板，可用木板、瓷砖另外装饰）、钢木楼梯（钢支架+木梯步）、实木。原按照装修方案，本计划做现浇楼梯，梯步立面瓷砖已定好选用威尼斯商人的花砖，扶手喷白色硅藻泥，并且还按施工队要求，购置了钢筋。

但是由于我们家楼梯位置是U形结构，左右两面墙是空心砖墙，只有面对的那堵墙是承力墙，黄冈现浇楼板，与老家一个搞建筑设计的专业人士反复多次交流，loft现浇楼板，各方意见不一，半层位置的转角平台无法靠一面墙来支撑（砖墙承力不安全），后又想下面搭两根柱子，但整个楼梯的重量要支撑在一楼的楼板上（应该支撑在框架梁上），又怕楼板负荷太重，现浇楼板公司，最后本着安全的考虑，放弃本方案。

昨天下午正式放弃了现浇方案，后又报着希望做钢架，梯步仍然铺木板，立面装木工板贴花砖。但今天过了个节，喜新厌旧的本性自然而起，投入到实木楼梯的怀抱。而且相中的这款样式的表面纹路和颜色，与原先钟情但没结缘的拱门、德贝实木橱柜的面板样式颜色相当一致，什么钢架、便宜，全不记得了。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。

同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

黄冈现浇楼板-武汉永坚建筑钢结构-现浇楼板公司由武汉永坚建筑钢结构有限公司提供。“建筑工程施工,钢结构工程施工”就选武汉永坚建筑钢结构有限公司（whyjjz.tz1288.com），公司位于：武汉市青山区友谊大道一路，多年来，永坚建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：高师傅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永坚建筑期待成为您的长期合作伙伴！