

# 威海视频监控安装品牌企业 和正智能科技

产品名称	威海视频监控安装品牌企业 和正智能科技
公司名称	潍坊和正智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市胜利西街泰华.金泰名苑9-103商铺
联系电话	0536-2708060 13153619668

## 产品详情

由于传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生，多半是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较弱的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时，应对周边环境有所了解，尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时，对前端及中心设备加强屏蔽，对传输线的管路采用钢管并良好接地。

### 通信不良故障

表现为受控的云台或电动镜头有时可正常动作，有时则不能动作，或是动作之后停不住，这主要原因是通信线路有问题。在确认接线无误、线路无误的情况下，检查RS-485通信终端匹配电阻(120 $\Omega$ )。或断开主机接口和最远端匹配电阻，用万用表测量单个通信片的端脚直流电阻RD及整个系统的通信端口的直流电阻R2，并与理论计算进行比较( $R2=R0/n$ ，其中n为整个系统中所并接的数量)，如果差异过大，视频监控安装，则可认定是通信芯片有问题，并通过逐点排除法找到有问题的芯片。如果通信线路有很多支路，可以断开各支路来判断通信故障的大概范围。

### 由于某些设备的连结有很多条

如若连结处理不好，特别是与设备相接的线路处理不好，就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下，应根据故障现象冷静地进行分析，判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是，带云台的摄像机由于运动，时间长了，导致连线的脱落、挣断是常见的。因此，要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。

画面分割器有四分割、九分割、十六分割几种，可以在一台监视器上同时显示

4、9、16个摄像机的图像，也可以送到录像机上记录。四分割是最常用的设备之一，其性能价格比也较好，图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵，而且分割后每路图像的分

分辨率和连续性都会下降，录像效果不好。

另外还有六分割、八分割、双四分割设备，但图像比率、清晰度、连续性并不理想，市场使用率更小。大部分分割器除了可以同时显示图像外，也可以显示单幅画面，可以叠加时间和字符，设置自动切换，联接报警器材。

威海视频监控安装品牌企业-和正智能科技 由潍坊和正智能科技有限公司提供。潍坊和正智能科技有限公司（[www.wfhezheng.com](http://www.wfhezheng.com)）是一家从事“潍坊监控、潍坊监控安装、潍坊监控维修、监控维修、监控安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“和正”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使和正智能科技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！