

2CY齿轮泵定制 北京2CY齿轮泵 恒盛泵业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2CY齿轮泵定制 北京2CY齿轮泵 恒盛泵业 |
| 公司名称 | 北京恒盛泵业机械设备有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604 |
| 联系电话 | 18600567897 |

产品详情

恒盛泵业齿轮油泵

恒盛泵业齿轮油泵配套的机械密封与填料密封相比，具有些特点？

机械密封与软填料密封相比，2CY齿轮泵原厂配件厂家，特点有：

- (1) 齿轮油泵机械密封在一个很长的使用周期中，泄漏量少或不漏，2CY齿轮泵定制，密封可靠；
- (2) 使用寿命长，正确选择摩擦副材料和比压！

封可使用2—5年，最1高可达9年：向转速等条件下，2CY齿轮泵生产厂家，在有腐蚀性、有毒的介质中均可采用。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多齿轮油泵的知识，北京2CY齿轮泵，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

正确处理不锈钢齿轮油泵的卡壳现象

如果在不锈钢齿轮油泵正常工作时出现卡壳的表象多见于以下几种状况：

- 1.有可能是因为不锈钢齿轮油泵泵体里面轴向的间隙或者是径向的间隙过于紧凑；
- 2.有可能是因为不锈钢齿轮油泵盖板与轴的同心度不符可规定的尺寸；(解决方法：可以替换盖板使其与轴同心)

3.有可能不锈钢齿轮油泵与电动机联轴器同心度调整的不到位; (解决方法:可以去调整泵轴与电动机联轴器同心度的距离规定的距离不

能超过0.01mm)

4.有可能是因为压力阀的失灵; (解决方法:可以去替换-一个新的压力阀)

5.有可能是因为不锈钢齿轮油泵中含有一些杂质。(解决方法:可以用细绢丝网去过滤机油出去一些污物)

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多齿轮油泵的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

出厂检验证书

恒盛泵业生产的齿轮泵零部件实行自检、互检和两级双100%检验。每一台齿轮泵均按产品试验标准进行半小时的空载和负载试验，保证产品质量达到国家标准或合同约定要求。每一台齿轮泵配有合格证，说明书，试验数据报告，船用泵配有中国船级社CCS证书，欢迎客户现场监督试验。

恒盛泵业专业生产、销售齿轮泵，我们为您分析该产品的以上信息。

2CY齿轮泵定制-北京2CY齿轮泵-恒盛泵业(查看)由北京恒盛泵业机械设备有限责任公司提供。北京恒盛泵业机械设备有限责任公司(www.hengshengbengye.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒盛泵业——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604，联系人：李经理。