

培源石业 花岗岩石 花岗石

产品名称	培源石业 花岗岩石 花岗石
公司名称	福建省南安市培源石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市水头镇龙凤村
联系电话	18650615022

产品详情

石材表面翻新及养护方法探讨

大理石深度翻新

??当石材表面出现孔洞、风化、严重腐蚀，完全失去光泽并有深度划伤，可采用深度翻新工序进行翻新处理。翻新前，先要将孔洞进行修补，方法如下:先将孔洞内的污物清洗干净，再晾干石材，根据原石材的颜色和反光特性采用进口的环氧树脂胶或不饱和树脂胶，经调色后再进行修补，使用加重机、配翻新盘和50#、150#、200#、400#、800#、1500#、3000# 抛光片金钢石水磨片进行逐一的打磨。打磨方法、注意事项与轻度翻新一致。如使用伊瑞公司伊美大理石晶硬粉进行石材晶硬处理，在翻新过程中，经800# 金钢石水磨片研磨后，可直接使用大理石晶硬粉进行晶硬处理，处理后的石材表面光亮如新。

真石漆未来前景已超越当前市场价值

随着我国经济建设的进一步发展，建筑涂料在近年来得到了突飞猛进的发展，越来越成为一个国家国民生活水平的重要标志。真石漆作为水性建筑涂料的一个重要种类，不但可以应用于内墙特殊场合、特殊装饰要求涂饰，更是外墙保护、装饰的一个重要组成部分。

??目前，花岗岩，在国内外应用于外墙装饰的材料主要有：装饰石材、玻璃幕墙、外墙饰面砖、铝塑板、外墙涂料（包含天然真石漆）等，前四种饰面材料在应用过程中普遍存在着各种各样的问题。

??1.装饰石材：如花岗岩、大理石等，虽然具有耐酸碱、耐日晒雨淋、耐冻等优点，但其易受外界振动形成明纹，易断裂;吸水性、吸油性强；耐火性差，遇火后石板易裂开等，而且施工困难、造价较高、有辐射等。除此之外，石材花岗岩，更为严重的就是装饰石材存在不同程度的色差和反射性污染两大问题。

??

?工作程序及施工方法：

?? 在工作现场设立告示牌，为防止泥浆污物溅到墙壁，用塑料透明薄膜把地面围墙壁底部贴好。在石材翻新机水箱里加入清水，接好电源，准备好各型号金属磨片、翻新片等，并调整设备与地面水平，准备工作。如地面有旧蜡则先起蜡。

?? 使用50#金属磨片6片，分别旋紧安装在两个磨头盘上，加两块共50公斤的配重铁，将ASL捷美翻新机转速调到500转/分左右，放水并启动电机研磨。每次研磨1平方米左右面积，反复推拉3~5遍，将石材剪口部分研磨至平滑，研磨时水量适中，禁止干磨，用吸水机吸干、吸净地面。

?? 更换150#金属磨片、300#金属磨片，按顺序研磨，整平剪口，消除粗糙磨痕。反复研磨，刮洗吸干地面。

?? 使用200#、400#、800#，机器转速500转/分钟继续进行研磨。

?? 再使用1500#、3000#抛光片对表面进行抛光，这时将机器上的两块配重铁取下，将转速从500转/分钟提高到650转/分钟，最后将石材表面洗净、吹干，呈现出靓丽的色彩。

??有些石材在翻新后出现颜色变浅等色差，是因为石材在出厂前为了减少色差做过特殊的着色处理，花岗岩石材价格，而这些特殊着色剂在翻新研磨过程中被研磨掉，还原了石材的本来面目，因此会出现深色石材褪色、变浅，出现色差现象。伊瑞公司根据每种不同深色石材的特性，稍加处理，即可减少色差，基本还原石材原色。

培源石业(图)-花岗岩石-花岗岩由福建省南安市培源石业有限公司提供。福建省南安市培源石业有限公司(www.py-stone.cn)是福建泉州,花岗岩的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在培源石业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创培源石业更加美好的未来。