

# 徐工泵车配件咨询电话 永兴砼泵配件 辽阳徐工泵车配件

产品名称	徐工泵车配件咨询电话 永兴砼泵配件 辽阳徐工泵车配件
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

## 产品详情

当管道较长或清洗效果不太好时，徐工泵车配件咨询电话，则打开料斗卸料门，开反泵，将料斗和分配阀冲洗干净。如向上泵送且高度 > 20m，可用木锤敲击垂直部分底部弯管，若敲击声音低沉，需将弯管拆开，倒出可能积存的大骨料。

直接打水法的优点是不必拆出料口管和加清洗球，节省时间，泵送较易成功，对清洗较短管路尤其方便。

其缺点：

用水量且泵水必须连续，水很容易排在浇注地点；

如有垂直向上的管道，通常必须拆弯管； 输送管线较长时管道内易有残留；

对分配阀密封性要求较严。

## 混凝土搅拌站供气系统的保养

1、冷凝水排放混凝土搅拌站冷凝水排放涉及到整个气动系统，从空压机、气罐、管道系统及空气过滤器和自动排水器等。在作业结束时，应将各处冷凝水排放掉，徐工泵车配件哪家靠谱，以防夜间温度低于零度，导致冷凝水结冰。由于夜间管道内温度下降，会进一步析出冷凝水，辽阳徐工泵车配件，故气动装置在每天运转前，也应将冷凝水排出，注意查看自动排水器是否工作正常，徐工泵车配件推荐厂家，水杯内不应存水过量。

2、检查润滑油在气动装置运转时，应检查油雾器的滴油量是否符合要求，油色是否正常，即油中不应混入灰尘和水分等；油雾器好一周补油一次：补油时要注意油量减少情况。若耗油量太少，应重新调整滴油量；调整后的油量仍少或不滴油，应检查油雾器进出口是否装反，管道是否堵塞。要了解所含润滑油量是否适度，其方法是将一张清洁的白纸放在换向阀的排气口附近，阀在工作三至四个循环后，若白纸上只有很轻的斑点，表明润滑好，油雾含量适合。

从技术创新的角度来看，泵管新产品虽然经过开发，一旦缺乏商品性，就只能称作为技术成果，而不能称作是新产品。

泵管新产品的商品性具体表现在以下几个方面：

- 1、泵管新产品的市场适应性：指顾客对新产品的功能、质量与可靠性、使用方便、包装、价格等方面的显存与潜在需求。
- 2、新产品的时效性：新产品应以合适的时机投放市场，否则极易因失去市场而被淘汰。
- 3、新产品的可生产性：这是指新产品在技术上是可行的，而且能以市场可接受的价格成本进行工业化生产。
- 4、泵管新产品的效益性：开发新产品是一项耗资巨大的工程，回收投资并获取相应利润。是泵管企业对新产品的合理要求。通常情况，一种新泵管产品的效益越高，其开发扩散的速度就越快。

徐工泵车配件咨询电话-永兴砼泵配件-辽阳徐工泵车配件由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部（[user.tz1288.com/Company/Information](http://user.tz1288.com/Company/Information)）是一家从事“泵车配件,混凝土泵车配件,三一泵车配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永兴砼泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡永兴砼泵配件在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！