瑞鼎机械有限公司 北一大隈数控车床厂家 南通北一大隈

产品名称	瑞鼎机械有限公司 北一大隈数控车床厂家 南通北一大隈
公司名称	苏州瑞鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦1310室
联系电话	13382183800

产品详情

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈,德扬,台湾铁王等知名品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司,无论是销售还是保养以及机床维修,我们都可以提供专业一站式服务,免去您的后顾之忧,欢迎您的来电!

生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。导致此类故障的原因主要有以下方面:

- 1) 机床进给单位被改动或变化
- 2) 机床各轴的零点偏置(NULLOFFSET) 异常
- 3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常
- 4) 电机运行状态异常,即电气及控制部分故障
- 5)此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为因素,也可能导致加工精度异常。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈,德扬,南通北一大隈,台湾铁王等知名品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司,北一大隈数控车床价格,无论是销售还是保养以及机床维修,我们都可以提供专业一站式服务,免去您的后顾之忧,欢迎您的来电!

数控车床日常保养方法

月检:主要是对电源和空气干燥器进行检查。电源电压在正常情况下额定电压180v~220v,频率50hz,如有异常,要对其进行测量,调整。空气干燥器应该每月拆一次,北一大隈卧式加工中心,然后进行清洗

、装配。

季检:主要从机床床身、液压系统、主轴润滑系统三方面进行检查。例如,对机床床身进行检查时,主要看机床精度、机床水平是否符合手册中的要求,如有问题,应马上和机械师联系。对液压系统和主轴润滑系统进行检查时,如有问题,应分别更换新油,并对其进行清洗。

半年检:半年后,应对机床的液压系统、主轴润滑系统以及X轴进行检查,如出现问题,应更换新油,并进行清洗。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈,德扬,台湾铁王等知名品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司,无论是销售还是保养以及机床维修,我们都可以提供专业一站式服务,北一大隈数控车床厂家,免去您的后顾之忧,欢迎您的来电!

主轴出现异常噪音振动:在主轴等速旋转过程中,常会出现异常噪音或振动,这种情况可能来自于主轴、电机或是机械系统。检查时,可先使电机与主轴间的联轴器断开使用电机空载运行,若仍有噪音,则原因出在主轴电机,否则为机械系统中主轴箱内机械部件故障。

瑞鼎机械有限公司(图)-北一大隈数控车床厂家-南通北一大隈由苏州瑞鼎机械有限公司提供。苏州瑞鼎机械有限公司(www.szrdjx.net)在车床这一领域倾注了无限的热忱和热情,瑞鼎机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:肖总。