

# 北一大隈数控车床厂家 瑞鼎机械 徐州北一大隈

产品名称	北一大隈数控车床厂家 瑞鼎机械 徐州北一大隈
公司名称	苏州瑞鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦1310室
联系电话	13382183800

## 产品详情

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，北一大隈卧式加工中心，台湾铁王等知名品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供专业一站式服务，免去您的后顾之忧，欢迎您的来电！

### 系统参数发生变化或改动

系统参数主要包括机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控系统，其进给单位有公制和英制两种。选择品质机床附件认准钛浩机械，机床修理过程中某些处理，常常影响到零点偏置和间隙的变化，故障处理完毕应作适时地调整和修改；另一方面，由于机械磨损严重或连结松动也可能造成参数实测值的变化，需对参数做相应的修改才能满足机床加工精度的要求。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等知名品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，北一大隈数控车床厂家，我们都可以提供专业一站式服务，免去您的后顾之忧，徐州北一大隈，欢迎您的来电！

### 数控车床日常保养方法

月检：主要是对电源和空气干燥器进行检查。电源电压在正常情况下额定电压180v~220v，频率50hz，如有异常，要对其进行测量，北一大隈数控车床，调整。空气干燥器应该每月拆一次，然后进行清洗、装配。

季检：主要从机床床身、液压系统、主轴润滑系统三方面进行检查。例如，对机床床身进行检查时，主要看机床精度、机床水平是否符合手册中的要求，如有问题，应马上和机械师联系。对液压系统和主轴润滑系统进行检查时，如有问题，应分别更换新油，并对其进行清洗。

半年检：半年后，应对机床的液压系统、主轴润滑系统以及X轴进行检查，如出现问题，应更换新

油，并进行清洗。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等知名品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供专业一站式服务，免去您的后顾之忧，欢迎您的来电！

为何机台常发空压不足警报-1.建议1台CNC机台配用1台3HP以上的空气压缩机。(依机台功能会有所不同)  
2.机台离空压机较远时，其空压源管路必须使用钢管，以避免压降问题。3.多台机台共享空压机时，需针对个别机台加装储气桶。

北一大隈数控车床厂家-瑞鼎机械(在线咨询)-徐州北一大隈由苏州瑞鼎机械有限公司提供。苏州瑞鼎机械有限公司(www.szrdjx.net)是从事“包装材料；劳保用品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖总。