

石材维修价格 浙江石材维修 安徽星顺清洁服务公司

产品名称	石材维修价格 浙江石材维修 安徽星顺清洁服务公司
公司名称	安徽星顺清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区浙商创业大厦A-814室
联系电话	15056222818

产品详情

大理石深度翻新

当石材表面出现孔洞、风化、严重腐蚀，完全失去光泽并有深度划伤，可采用深度翻新工序进行翻新处理。翻新前，浙江石材维修，先要将孔洞进行修补，石材维修哪家好，方法如下:先将孔洞内的污物清洗干净，再晾干石材，根据原石材的颜色和反光特性采用进口的环氧树脂胶或不饱和树脂胶，经调色后再进行修补，使用加重机、配翻新盘和50#、150#、200#、400#、800#、1500#、3000#抛光片金钢石水磨片进行逐一的打磨。打磨方法、注意事项与轻度翻新一致。如使用大理石晶硬粉进行石材晶硬处理，在翻新过程中，经800#金钢石水磨片研磨后，可直接使用大理石晶硬粉进行晶硬处理，处理后的石材表面光亮如新。

石材翻新—石材翻新研磨常见问题

个别磨头的压力太大或者下降时惯性太大，石材维修公司，就容易造成板材无规律的破坏，把下降气压调低，上升气压适当调高可以减少这种破坏。把气压由高往低调整时要先把气压位调得更低一些再往高一点回调，达到需要的气压值，否则表压不退，调压阀不回返，气路里面有未卸尽的剩余压力，也会造成磨头升降不灵活。传送带和板材之间有异物也是造成板材无规律破碎的原因之一，破碎的板材和磨料要及时从传送带上清理下来。一旦发生板材破碎，无论发生在两端还是当中，都要立刻关闭打板的磨头，并按所碎板材将要经过的位置和时间，顺次关闭其后所有的磨头，防止打板材的磨头和其后所有的磨头仍按机内预定程序下降上升，造成板材甚至传送带、磨头的进一步损坏。

一、轻度石材翻新

石材表面被细微划伤的情况下咱们运用800号金刚石水磨片 + 清水配合石材翻新机打磨10分钟。留意：如地上有旧蜡则应先起蜡，打磨的过程中要加水，以保持地上的湿润，并用吸水机吸走污水，以避免污水污染石材。然后再换1500号、3000号抛光片、金钢石水磨片，用上述办法进行逐个打磨既可。

二、中度石材翻新

石材表面失去光泽，可采用中度石材翻新进行翻新处理，运用200号、400号、800号、1500号、3000号抛光片、金刚石水磨片进行逐个打磨，打磨办法，留意事项与上述相同。

石材维修价格-浙江石材维修-安徽星顺清洁服务公司由安徽星顺清洁服务有限公司提供。安徽星顺清洁服务有限公司（www.ahxsqx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽星顺——您值得信赖的朋友，公司地址：合肥市高新区浙商创业大厦A-814室，联系人：张经理。