

立式金属带锯床 带锯床 顶峰机械运行灵活

产品名称	立式金属带锯床 带锯床 顶峰机械运行灵活
公司名称	浙江顶峰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13906889828 13906889828

产品详情

浙江顶峰机械有限公司主营【金属带锯床】【数控锯床】【立式金属带锯床】【双立柱金属带锯床】【卧式锯床】【剪刀式带锯床】，带锯床操作方便，带锯床，结构合理，欢迎来电咨询。

顶峰机械立式金属带锯床产品特性：

11.锯臂上下高度的调整，采用油压缸来操作定位时并加以锁定

12.锯带速度可在控制台上显示，立式金属带锯床，并在面板上可容易操作不同锯带速度，方便锯切工作的进行

13.锯带断裂检出装置

14.工作中及故障停机警示灯

15.锯弓进给，锯弓采用伺服马达进给

16.油压马达钢刷除屑及链条式刮刷板除屑机

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，厂家直销，价格放心，质量有保障!

顶峰机械提醒您：金属带锯床维护时候要注意哪些？

- 1)从数控锯床整机上取出某块线路板时，应注意记录其相对应的位置，连接的电缆号，对于固定安装的线路板，还应按前后取下相应的压接部件及螺钉作记录.拆卸下的压件及螺钉应放在专门的盒内，以免丢失，装配后，盒内的东西应全部用上，卧式带锯床，否则装配不完整.
- 2)数控锯床电烙铁应放在顺手的前方，远离维修线路板.烙铁头应作适当的修整，以适应集成电路的焊接，并避免焊接时碰伤别的元器件.
- 3)测量线路间的阻值时，数控锯床应断电源，测阻值时应红黑表笔互换测量两次，以阻值大的为参考值.
- 4)线路板上大多刷有阻焊膜，因此测量时应找到相应的焊点作为测试点，不要铲除焊膜，剪刀式带锯床，有的板子全部刷有绝缘层，则只有在焊点处用刀片刮开绝缘层.

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，厂家直销，价格放心，质量有保障!

浙江顶峰机械有限公司主营【金属带锯床】【数控锯床】【立式金属带锯床】【双立柱金属带锯床】【卧式锯床】【剪刀式带锯床】，带锯床操作方便，结构合理，欢迎来电咨询。

浙江顶峰数控卧式金属带锯床GZ4232主要技术参数：

- 1.1锯切范围：圆料 320mm 方料 320*320（宽*高）mm
- 1.2锯床速度：20、45、75（m/min）
- 1.3 锯带尺寸：长度4115，宽度选用34 mm，锯带厚度1.1mm.
- 1.4 电机：主电机功率3.0KW，油泵电机功率0.75KW，水泵电机功率40W
- 1.5 装卡方便，灵活可靠。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，厂家直销，价格放心，质量有保障!

立式金属带锯床-带锯床-顶峰机械运行灵活(查看)由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司（www.hengsimai.com）在锯床这一领域倾注了无限的热忱和热情，顶峰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。同时本公司（www.dingfjx.com）还是从事金属带锯床，立式金属带锯床，卧式金属带锯床的厂家，欢迎来电咨询。