

消防排烟风机生产厂家 安阳消防排烟风机 至冠空调

产品名称	消防排烟风机生产厂家 安阳消防排烟风机 至冠空调
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

我们安装消防排烟风机时的注意事项：

- 1、消防排烟风机根底埋入地上以下的深度应按规划需求施工，通常不小于50mm，消防排烟风机厂家，混凝土应密实，表面面润滑，消防排烟风机生产厂家，混凝土强度等级契合规划需求。
- 2、风机的钢支架有必要固定在混凝土根底上，风机其钢支架与根底之间有必要增加橡胶减振垫。风机及电动机组件都装置在整块的钢支架上，安阳消防排烟风机，钢地架装置在根底顶部的减振垫上，减振垫较好用多孔型橡胶板。

排烟风机出现冒烟现象的原因有什么：

- 1、首先有可能是排烟风机内电扇损坏，装反或未装，应进行正确装置，损坏的电扇应修正或替换。
- 2、其次屋顶排烟风机呈现冒烟的状况大部分都是因为过热导致烧损形成的，我们要定期查看。
- 3、最后再有可能是绕组接线有错，误将星形接成三角形，或误将三角形接成星形，在额定负载下运转，都会使排烟风机过热，应查看纠正。

我们在工业中使用的离心排烟风机维护的工作制度：

- 1、首先离心排烟风机必须有专人使用，专人维修，不可掉以轻心，离心排烟风机不许带病运行。
- 2、其次我们要定期清除风机内部的灰尘，特别是叶轮上的灰尘、污垢等杂质，以防止锈蚀和失衡，风机维修必须强调先断电停车。
- 3、除每次拆修后应更换润滑油外，正常情况下3-6月更换一次润滑油，我们要注意日常的维护。

消防排烟风机生产厂家-安阳消防排烟风机-至冠空调由德州至冠空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州至冠空调设备有限公司（www.zhiguankongtiao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!