

空压机 空气压缩机报价 万环贸易

产品名称	空压机 空气压缩机报价 万环贸易
公司名称	永康市万环贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市东城望春东路212-17号
联系电话	13857955557 13857955557

产品详情

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，空压机款式，主营产品【空压机】，【电动叉车】【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：空压机机头出口温度或排气温度高是什么原因呢

温控阀故障。温控阀在压缩机冷启动时，空压机，可使油绕过冷却器直接喷入主机头，加速油温上升，防止压缩机内结露，在压缩机正常运行后，可根据油温调节流经冷却器和傍路的油量比例，控制喷油温度。

若温控阀损坏或是动作不灵敏，空气压缩机报价，会使大量高温油不经冷却器直接循环进入主机头，造成主机温度高。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：排气温度异常

排气温度不正常是指其高于设计值，主要是冷却系统故障导致的。从理论上进，影响排气温度增高的因素有：进气温度、压力比、以及压缩指数（对于空气压缩指数 $K=1.4$ ）。

实际情况影响到吸气温度高的因素如：中间冷却效率低，或者中冷器内水垢结多影响到换热，则后面级的吸气温度必然要高，排气温度也会高。

气阀漏气，活塞环漏气，不仅影响到排气温度升高，而且也会使级间压力变化，只要压力比高于正常值就会使排气温度升高。此外，水冷式机器，缺水或水量不足均会使排气温度升高。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，大型空压机，【电动叉车】【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：高压空压机故障之一分析

高压空压机一旦润滑油进水就会造好严重的后果：

- 1.润滑油混水会使传动零部件上油膜不易形成，当油膜被破坏时，将产生摩擦，加速零部件老化；
- 2.润滑油混水会使油膜质量恶化，降低润化效果，不能及时带走热量，造成零部件使用寿命降低；
- 3.润滑油混水会锈蚀所有与其接触的机器部件，危害整机安全。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

空压机-空气压缩机报价-万环贸易(推荐商家)由永康市万环贸易有限公司提供。“空压机,电动叉车”就选永康市万环贸易有限公司(www.wanhuanjixie.com)，公司位于：浙江省永康市东城望春东路212-17号，多年来，万环贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：陆金鑫。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万环贸易期待成为您的长期合作伙伴！