

# 里其乐真空泵 里其乐真空泵维修价格 明胜机电

产品名称	里其乐真空泵 里其乐真空泵维修价格 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

## 产品详情

### 真空泵在制造中叶片的选择与应用

在旋片泵的结构设计中,旋片的数目不宜太多。为了满足旋片工作强度的要求,叶片本身有一定的厚度,叶片数目过多会影响旋片泵的抽气速率.一般对极限压力在4Pa

以下的旋片泵旋片数目的选择为 $Z=2$ .也有选择 $Z=3$ 片的设计,但比较少.增加旋片的数目并不能明显的提高旋片泵的抽气速率。

对于叶片的放里方式,有径向放置和倾斜放置两种。在现有的旋片泵设计中,旋片的放置方式选择倾斜放置的目的是为了便于旋片的甩出,防止卡死和脱空。一般倾斜角度取值为 $15^{\circ}$ 左右。在旋片的根部加有弹簧或气槽,利用弹簧力或者气体压力使旋片紧贴定子内曲面。

市场上常见的叶片材料:树脂真空泵叶片,碳纤真空泵叶片,玻璃纤及铝合金等不同材质的真空泵叶片。

对于旋片材料的选择,除了对强度和润滑特性的要求外.对质量的要求也比较高。由于旋片在转子植内做旋转和滑动的运动,密度过大的材料会对旋片泵造成较大冲击.一般旋片材料的选择一非金属材料为主。陶瓷、石墨、玻璃等复合材料是目前旋片材料的主要选择。本论文中对旋片材料的拟定为石墨基阶醛树脂.其具有质量轻.强度高,自润滑和耐磨性高等优点.另外,碳纤维强化硼腹玻璃复合材料也是旋片泵均

片材料研究的主要方向之一 ‘

真空泵油雾分离器又称排气过滤器，里其乐真空泵维修价格，或真空泵过滤棉芯，真空泵在工作时是起到油和气的分离作用，使油在泵体内有效循环，里其乐真空泵代理商，可耐高温耐酸碱，在真空泵24小时工作运转情况下，因泵体长时间抽进的气体油不同的化学成分会造成油品的变质会使油雾分离器堵塞，检查方法；用电流表测量电机的额定电流，如测得电流超出额定电流且真空泵的流量下降，说明油雾分离器有堵塞。因此建议一般在使用3000小时后需更换油雾分离器，以保证真空泵正常的运转和使用寿命

里其乐真空泵油MULTI-LUBE100简称里其乐M-100真空泵油，

里其乐真空泵油MULTI-LUBE100特点与优势：

----里其乐真空泵MULTI-LUBE100油耐高温，高真空度。用于上述真空泵在化学条件下和水蒸气大环境。

----适用型号:vc 50/25/75 100/150 /200/202 303/400/750/1100

油品后期维护和保养

- 1、里其乐真空泵油VMULTI-LUBE100的使用寿命取决于所处的工作环境，里其乐真空泵，抽取干净、干燥的气体及工作温度低于100 的工作环境下，一般每隔500-2000工作小时或每隔半年必须更换油。
- 2、在非常恶劣的工作环境下，必须少于500工作小时换油。
- 3、当真空泵油颜色变深，呈褐色时，均应当换油。

欢迎各新老客户来电洽谈，我们将竭诚为您提供免费的技术指导与满意的维修服务支

供应里其乐真空泵VC303

Rietschle（伟力）里其乐真空泵VC303概述：

里其乐真空泵公司是欧洲年产量大的真空泵制造商之一，主导产品为真空、压力设备。其出色的制造工艺、优良的产品质量深得各行各业的好评。按真空泵的工作原理，进口真空泵基本上可以分为两种类型，即气体传输泵和气体捕集泵。

德国RIETSCHLE里其乐真空泵VC303技术参数如下:

产地: 德国RIETSCHLE里其乐

型号VC303

抽气速度m<sup>3</sup>/h 300

极限真空mbar 0.1

电机功率KW 7.5

电 源：220/380V（三相）

真空泵油:8L

重 量: 180kg

产品特点：1、低噪音，里其乐真空泵维修厂家，低震动，工作环境不会受影响。2、内置油雾过滤器，所排出的气体不含油雾。3、采用风冷却，但较大型的真空泵配有冷却风管，利用风扇将风管内的润滑油冷却，提高冷却效果。4、抽风量强劲，极限真空可达到0.01mbar(1Pa)。5、内置止回阀及气镇阀，可避免停机后泵逆转而造成油逆流及避免高真空环境下，空气所含水气经压缩凝结成水点，造成润滑油乳化变质。里其乐真空泵保养操作：1. 维护时间表真空泵维护时间间隔根据每个客户工作环境而定。您可以根据您的实际使用状况，缩短维护时间间隔，尤其是灰尘大的工作环境。

每日需要维护事项：检查油位及油的颜色。 每星期需要维护事项：检查真空泵是否漏油。

每月需要维护事项：检查排气过滤器的功能，必要时请清洗或更换进气过滤器。 每6个月需要维护事项：检查真空泵泵腔是否有灰尘、污垢、积碳，必要时需清洗真空泵泵腔；清洗风扇引擎罩、风扇轮、通风格栅、冷却翅片。

每年需要维护事项：更换排气过滤器。清洗进气滤芯。清洗或更换纸质滤芯。 每500-2000工作小时需要维护事项：请更换真空泵油。 Rietschle（伟力）里其乐真空泵VC303修保养六大基本步骤

1.客户送修真空泵

2.回厂（确认及测试故障原因）

3.拆卸泵（检查内部零件）

4.报价确认维修与否（提供客户估价单）

5.进行泵维修保养（测试及清洁）

6.维修保养完成，明胜送（寄）回给客户

里其乐真空泵-里其乐真空泵维修价格-明胜机电(推荐商家)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!