

# 调幅深耕犁 新泰金源机械 漯河深耕犁

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 调幅深耕犁 新泰金源机械 漯河深耕犁 |
| 公司名称 | 新泰市金源机械科技有限公司      |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 山东省新泰市羊流工业园区东官路    |
| 联系电话 | 16553897777        |

## 产品详情

### 翻转犁机械安全施工守则

- 1、首先要贯彻好“安全为了生产，深耕犁批发，生产必须确保安全”和“合理使用，安全第一”的原则；建立专职安全机构，有专职人员负责机械安全管理工作。
- 2、像翻转犁这样的机械设备作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位、不准将机械设备交给非本机人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

### 耕地机故障的诊断与排除

- 1、耕地机负荷过大。原因：耕深过度，专业生产深耕犁，土壤粘重、过硬造成。排除：可减少深耕，降低机组前进速度和犁刀的转速。
- 2、耕地机工作时跳动。原因：土壤坚硬或刀片安装不正确。排除：可降低机组前进速度和犁刀转速，并正确安装刀片。
- 3、耕地机间断抛出大土块。原因：刀片弯曲变形，刀片折断、丢失或严重磨损。排除：可矫正或更换刀片。
- 4、旋耕后的地面起伏不平。原因：机组前进速度与刀轴转速配合不当。排除：可适当调整二者之间的速度。

5、犁刀变速箱有杂声。原因：安装时有异物落入，或由于轴承、齿轮牙齿损坏。排除：需设法取出异物或更换轴承或齿轮。

6、耕地机工作时有金属敲击声。原因：传动链条过松后与传动箱体相碰擦；犁刀轴两边刀片、左支臂或传动箱体变形后相互碰击；或刀片固定螺钉松脱引起。排除：可检查调整传动链条张紧度，矫正或更换严重变形零件，拧紧松脱螺钉。

7、耕地机犁刀轴转不动。原因：齿轮或轴承咬死；左支臂或传动箱体变形犁刀轴弯曲变形；传动链条折断或犁刀轴缠草堵泥严重。排除：可矫正、修复或更换严重变形、损坏零件，漯河深耕犁，清除缠草积泥。

### 如何选购翻转犁

翻转犁安全可靠。旋耕机外壳上有安全警示标志要配有内容齐全、正确明了的使用说明书内容包包括技术规格、安全注意事项、正确的装配及使用与操作的说明或适当的图示、调整方法及调整量说明、维护与保养说明和常见故障的排除方法等。翻转犁配套要合理。旋耕机功率消耗应低于配套拖拉机的输出功率，旋耕机作业幅宽应能覆盖配套拖拉机的左右，轮辙三点悬挂式旋耕机配套后对拖拉机前后轮受力状况无大的影响。有良好的售后服务。购买地应有维修和配件销售服务购买时须配有关修理、更换、退货的“三包”服务卡售后服务承诺应符合《农业机械产品修理、更换、退货责任》的规定。

调幅深耕犁-新泰金源机械-漯河深耕犁由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司（[www.sdnyjx.net](http://www.sdnyjx.net)）位于山东省新泰市羊流工业园区东官路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金源机械在农业机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金源机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金源机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。