

# 请认准专一科技 复印机维修费用 余杭复印机维修

产品名称	请认准专一科技 复印机维修费用 余杭复印机维修
公司名称	杭州专一科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市教工路23号百脑汇0A22-0A20
联系电话	15824455787

## 产品详情

杭州专一科技有限公司位于美丽的人间天堂--浙江杭州，为开拓市场，实现互惠互利，我们将本着“价格，质量”双优，“诚信，服务”共赢的经营理念，复印机维修找哪家，竭诚为广大客户服务。

提供的复印机租赁解决方案为：

- 1、配置全新复印机机器，确保客户最1低的故障率，提供多台富士施乐复印打印一体机，类型均为彩色高速复印机。
- 2、另外每个分店都配置最少一台复印机设备，确保门店输出内容的具有保密性。
- 3、每台设备都准备好备用零件和耗材（在客户处设置备用仓库），安排技术部每月主动上门进行例行检查工作，确保设备能在最1好的状态下运转。

杭州专一科技有限公司位于美丽的人间天堂--浙江杭州，为开拓市场，实现互惠互利，复印机维修费用，我们将本着“价格，质量”双优，“诚信，服务”共赢的经营理念，竭诚为广大客户服务。

复印机是一款常见的办公用品。在使用过程中，常常容易出现各种大大小小的故障，影响工作效率。

### 一、复印颜色浅

可用手动浓度按键加深复印，如还是色浅可能是碳粉量不足、原稿色淡、复印纸受潮，还有机器元件故障、使用代用碳粉等，如属后者就要呼叫维修员上门检查。

## 二、缺炭粉

复印机面版显示红灯加1粉信号时，就应及时对复印机进行加碳粉，如加1粉不及时可造成复印机故障或产生加1粉撞击噪音。加碳粉时应摇松碳粉并按照加1粉说明操作。用户或者呼叫维修员上门服务。

## 三、少复印纸

及时添加，复印纸前放先要检查一下纸张是否干爽、结净，然后前后理顺复印纸叠顺整齐，再放到纸张大小规格一致的纸盘里，放错规格纸盘是会造成卡纸。

## 四、卡纸

发生卡纸时，只可扳动复印机说明书上允许动的部件，不要盲目拉扯上盖。而且尽可能一次将整纸取出，注意不要把破碎的纸片留在复印机内，然后重新打印即可。

## 五、复印或打印效果差

如果是更换感光体或铁粉后，复印或打印效果没有原先的好。请检查磁棒两旁的磁棒滑轮是不是在使用张数超过15万张还没更换过，而使磁刷磨擦感光体，从而导致复印或打印效果及寿命减弱。

建议每次更换铁粉及感光体时，请一起更换磁棒滑轮，以确保延长感光体寿命。如果是更换上热或下热后，余杭复印机维修，寿命没有原先长。请检查是否因为分离爪、硅油棒及轴承老化，而致使上热或下热寿命减短。

杭州专一科技有限公司位于美丽的人间天堂--浙江杭州，复印机维修多少钱，为开拓市场，实现互惠互利，我们将本着“价格，质量”双优，“诚信，服务”共赢的经营理念，竭诚为广大客户服务。

现市面上销售的复印机，使用的额定电压值通常在200V至240V间，额定频率为50Hz，工作电流为8A左右。要是将复印机连接在电压太高或者太低的电源插座上时，可能会影响复印机的正常工作，甚至还能损坏复印机。另外连接到复印机上的电源插座，最好不要再连接其他设备，以免其他设备带电插拔时，会对复印机造成电流冲击，损坏复印机内部的工作电路。此外，与复印机相连的插座必须是三相的，而且电源线一定不能折不能压；在关闭复印机时，必须先关掉复印机控制面板上的电源，以后再将电源线拔除。

请认准专一科技(图)-复印机维修费用-余杭复印机维修由杭州专一科技有限公司提供。杭州专一科技有限公司(www.hzzygs.cn)在租赁、典当这一领域倾注了无限的热忱和热情，专一科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。