

# 无油式空压机维修 铜陵空压机维修 合肥华大通用节能公司

产品名称	无油式空压机维修 铜陵空压机维修 合肥华大通用节能公司
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

空压机活塞环更换方法：在确定空压机已停机的情况下，关闭冷却水，拆除连接在气缸盖上的管线；松开缸盖连接螺栓，取下缸盖；拆除排气管连接管线，取下缸体，盘动空压机使活塞处于上止点位置，取下旧的活塞环并更换之。清除机体内的冷却水，无油空压机维修，特别要注意防止机体上的进排气阀内进入污物，一旦有污物进入要及时清理干净。检查缸体的磨损情况，并按顺序将缸体、汽缸垫、缸盖安装在机体上，按规定力矩拧紧缸头螺栓，变频螺杆式空压机维修，连接各管线。盘动飞轮，检查空压机有无卡阻现象，并启动空压机进行试机。

固定式空压机通常安装在室内地面，但空压机的进气口有的在室内有的在室外。空压机进气口在室内时，应将进气口的噪声降到稍低于机体的噪声，进气消声器的消声量应在15dB(A)左右；空压机进气口在室外时，应根据机房周围的环境条件，将空压机进气口噪声降低到环境噪声标准的要求，消声器的消声量一般应在20dB(A)以上。

空压机喘振的外部原因有哪些?1)空分系统的切换故障。进主换热器或分子筛吸附器的阀门不能及时打开，造成空压机排出压力超高，导致管网特性曲线急剧变陡，压缩机与管网联合工作点迅速移动，无油式空压机维修，进入喘振区导致喘振；2)压缩机流道堵塞。由于冷却器泄漏或尘埃结垢，级的流道粗糙，并且局部截面变小；3)电网质量不好，电网周波下降或电压过低，铜陵空压机维修，使电机失速，造成压缩机流量降至喘振区4)压缩机启动操作升压过程中，操作不协调，升压速度快，进口导叶开度小。

无油式空压机维修-铜陵空压机维修-合肥华大通用节能公司由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司（[www.hfhdy.com](http://www.hfhdy.com)）是安徽合肥,压缩、分离设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥华大通用领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥华大通用更加美好的未来。