

低氮锅炉安装厂家 恩施低氮锅炉 武汉江星锅炉

产品名称	低氮锅炉安装厂家 恩施低氮锅炉 武汉江星锅炉
公司名称	武汉江星锅炉成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区雄楚大道碧桂园生态城
联系电话	13808603503 13808603503

产品详情

锅炉运行中常见的事故及处理办法

- 1、锅炉缺水。锅炉严重缺水会造成受压元件变形和损坏，甚至发生炉管爆1炸，如果处理不当可能会发生锅炉爆1炸事故。发现锅炉缺水时，应严禁进水，并采取紧急停炉措施。造成锅炉缺水事故的原因大多与运行人员松懈麻1痹和误操作有关，或是与水位表因无冲洗措施而发生堵塞故障有关。
- 2、汽水共腾。汽水共腾的特点是，水位表水位剧烈波动、锅水起泡蒸汽中大量带水，蒸汽温度下降，严重时管道内发生水冲击。产生这种情况的主要原因是，水质不良，含盐太高或锅炉负荷增加过急等。发现汽水共腾时，低氮锅炉改造价格，必须加强水质处理和加大连续排污。
- 3、锅炉超压。锅炉超压运行，轻则引起元件变形，连接处损坏严重时会引起爆1炸事故。发生锅炉超压的主要原因是，司炉人员盲目提高工作压力或擅离工作岗位造成的。有时，由于压力表和安全阀同时失灵也会引起锅炉超压。因此，必须加强对司炉工岗位责任制和安全附件的检查。
- 4、炉管爆1炸。炉管爆1炸时，有显著的爆1破声、喷汽声，同时，水位和汽压明显下降。发现这种情况时，必须采取紧急停炉处理措施。发生这种情况的一般原因是，水质不良引起炉管结垢或腐蚀，缺水和爆管也可能互为因果。此外，由于设计缺陷、材料强度不足和焊接质量不好，均可能引起爆管事故。

武汉江星锅炉成套设备有限公司是锅炉专业厂家，生产锅炉，热水锅炉，燃气锅炉，低氮锅炉安装厂家，燃气蒸汽锅炉，天然1气锅炉，恩施低氮锅炉，规格齐全质量欢迎选购！我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，欢迎新老客户来电咨询！

锅炉核心部件以及运行原理四通

锅炉核心部分燃烧机，进口品质燃烧充分、安全节能环保效果好;热水燃气锅炉采用全自动微电脑控制，配置LED高清显视频，由可编程控制与触摸屏组成的锅炉控制侧系统，锅炉自动化操作过程完全透明，人机界面和谐，操作安全可见。燃气热水锅炉设有多套保护装置，保证锅炉在无压力下运行.并有缺水.过热等多项保护装置，从根本上消除了用户的后顾之忧，安全可靠;采用智能全自动调节采暖出水和洗浴出水温度，机组定时定温运行，可实现无人值守。操作更简单，快捷。

武汉江星锅炉成套设备有限公司是锅炉专业厂家，生产锅炉，热水锅炉，燃气锅炉，燃气蒸汽锅炉，天然气锅炉，规格齐全质量欢迎选购!我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，欢迎新老客户来电咨询!

为提高燃烧效率，节省燃料、应控制燃料品质，燃烧器雾化均匀。为达到上述目的，亦应注意下列几点：

- 1、了解燃烧原理，调正风油（气）的配比，达到高效燃烧；
- 2、保持喷嘴良好工作状态，喷嘴不易过大或过小，喷嘴的磨损阻塞，低氮锅炉价格，积碳状况，保证良好的雾化燃烧工况。
- 3、保持适当的油压或气压，蒸汽锅炉如油压或气压太高或太低，及油压或气压过大或过小，会影响燃料与空气的混合均匀。
- 4、调整燃烧器火焰长智囊，喷射角度与燃烧室大小形状配合，火眼充满炉室，达到经济燃烧。不冒黑烟、不积碳、处于来年感好运行状态。

以上为大家讲解的提高蒸汽锅炉燃烧效率、节省燃料，希望对您有所帮助！公司产品有：锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、冷凝余热回收锅炉、冷凝承压热水锅炉、冷凝真空热水锅炉、冷凝无压间接加热热水锅炉、燃烧器等。

低氮锅炉安装厂家-恩施低氮锅炉-武汉江星锅炉由武汉江星锅炉成套设备有限公司提供。武汉江星锅炉成套设备有限公司（www.whjxgl.cn/）实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江星锅炉和您携手步入辉煌，共创美好未来！