

西双版纳防火电缆 云南昆华电缆 西双版纳防火电缆厂家

产品名称	西双版纳防火电缆 云南昆华电缆 西双版纳防火电缆厂家
公司名称	云南昆华电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号
联系电话	17787008333

产品详情

电力电缆线路的敷设方式

- (1) 直接埋设在地下，这是通行和经济的敷设方法。
- (2) 敷设在电缆沟内，用于多条电缆的敷设。

电缆沟虽然当时投资比直埋较大，但其便于进行温度监视和采取通风降温措施，改善其散热条件。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，西双版纳防火电缆批发，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，西双版纳防火电缆型号，洽谈业务。

加强电缆和电缆附件选型、厂家监造、到货验收等工作，确保电缆和电缆附件质量水平。在现场验货时，应有生产厂家、施工方、监理方和项目主管部门等多方在场，按照装箱清单逐一点验，对发现问题及时记录并提出整改建议，西双版纳防火电缆厂家，经多方签字认可。对容易受潮部件，检验完毕后，应及时进行密封处理，防止受潮影响正常使用。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，西双版纳防火电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

电力电缆单线在绞合时断线及产生的原因产生的原因：

- 1、由于放线张力过大拉断线芯。
- 2、单线在拉制时松乱、排线不好、压线跨线，造成线芯挣断。
- 3、单线本身材质有裂纹，机械性能不好脆断。
- 4、放线盘安装位置不当，轴向晃动，造成断线。
- 5、单线跳出滑轮槽，机械卡断。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

西双版纳防火电缆-云南昆华电缆-西双版纳防火电缆厂家由云南昆华电缆有限公司提供。云南昆华电缆有限公司（www.khdl.cn）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云南昆华电缆和您携手步入辉煌，共创美好未来！