

许昌房屋鉴定加固

产品名称	许昌房屋鉴定加固
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	3.00/平方
规格参数	河南省本地:房屋鉴定中心
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

产品详情

合理地选择材料及承重结构形式，减轻结构自重，

河南明达检测鉴定加固有限公司是专业从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构。我们拥有检验检测机构资质认定，以权威的专家团队，高端的检测设备和前沿的核心技术，为政府机构、设计、施工单位提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。多年的技术服务实践中，形成了以房屋检测、结构测试、灾后检测、抗震鉴定为代表的“房屋检测”产业，以幕墙检测、基坑监测、振动测试、变形监测为代表的“结构监测”产业，以地基基础检测、见证取样、钢结构检测、环境检测为代表的“工程检测”产业，以房屋评估、损伤检测为代表的“评估鉴定”产业。四大产业互为促进，互为支撑，在延伸产业链的同时也为客户提供了一站式的便捷服务。

砌体结构房屋安全鉴定 1、砌体外观质量:包括砌块外观质量，灰缝厚度、饱满度，砌体垂直度、平整度、轴线偏差、组砌、转角搭接做法，砌体中混凝土构件的外观质量等。 2、砌体与构造柱连接做法，悬臂构件的锚固长度和工作状态，墙梁、混凝土圈梁和混凝土过梁、砖过梁和钢筋砖过梁的设置情况、外观质量与工作状态等。 3、填充墙顶皮砖与混凝土梁板底的紧密状况。

4、应力集中处:包括梁支座下热块尺寸和工作状态，集中荷载作用处和管线集中处的砌体工作状态等。

5、砌体上的裂缝形态、分布、数量、长度宽度和性质。

房屋安全测鉴定结论： 1) . 经现场测绘可知，东楼为一幢六层（部五层）底框结构房屋，底层为商业，二~六层为宿舍，建造于1970年代，底层为框架结构，主要为混凝土框架柱、梁承重，二~六层为砖混结构，主要为横墙承重，承重墙体主要为烧结红砖及混合砂浆砌筑，部墙体为空斗墙（1-8轴区域、五层，8-15轴区域五、六层）；楼、屋面板主要为预制多孔板，无圈梁及构造柱。 2) . 总体上东楼底层框架构件的混凝土强度可评定为C15，二~六层砌筑墙体砖抗压强度总体上可评定为MU10，二~六层砌筑墙体砂浆强度推定值为。

3) . 对东楼的倾斜测量结果表明，目前房屋整体存在一定的向东倾斜，但倾斜率相对较小。 4) . 东楼目前存在的损伤主要是多处混凝土构件保护层脱落露筋，钢筋锈蚀；部分墙体门窗洞口角部或窗间墙体竖向或斜向裂缝；大部分墙面楼板大面积渗水，墙面粉刷层脱落；多处梁板交界处脱开等。这些损伤主要是由于房屋材料严重老化、温差变形、房屋年久失修等原因造成，其中混凝土构件露筋、钢筋锈蚀现象

严重，存在较大安全隐患。5) .利用现场检测结果，取现场实测的材料强度，对房屋进行静力承载力验算，结果表明：东楼底层部分框架梁及有框架柱配筋不满足计算要求，二层墙体静力承载力不满足计算要求，1-8轴区域四、五层及8-15区域五、六层空斗墙体的静力承载力和墙体高厚比均不满足计算要求6) .综上所述，东楼目前二层墙体静力承载力不满足计算要求，部楼层空斗墙体承载力及高厚比均不满足计算要求，底框部分框架柱、梁配筋也不满足计算要求；并且存在较多较严重的结构性损伤，存在较大安全隐患。

许昌房屋鉴定加固管理中心，许昌房屋鉴定加固第三方鉴定公司，许昌房屋鉴定加固鉴定服务单位，许昌房屋鉴定加固第三方鉴定机构，许昌房屋鉴定加固部门联系方式，许昌房屋鉴定加固鉴定公司，许昌房屋鉴定加固鉴定报告办理怎么收费，许昌房屋鉴定加固鉴定一级评估机构，许昌房屋鉴定加固报告出具中心，许昌房屋鉴定加固报告办理多少钱，许昌房屋鉴定加固报告办理多少钱，许昌房屋鉴定加固鉴定价格，许昌房屋鉴定加固鉴定一级评估机构，许昌房屋鉴定加固第三方鉴定公司，许昌房屋鉴定加固报告出具中心，许昌房屋鉴定加固鉴定公司，许昌房屋鉴定加固鉴定权威机构，许昌房屋鉴定加固报告出具中心，许昌房屋鉴定加固中心(拥有建筑检测专业资质)，许昌房屋鉴定加固鉴定收费标准

房屋建筑有下列情形之一的，有权人应当委托鉴定机构进行安全鉴定：

- 1、出现开裂、变形等结构损伤的；
- 2、出现地基不均匀沉降的；
- 3、遭受地震、洪水、泥石流、风灾等自然灾害，可能导致结构损伤的；
- 4、因火灾、爆炸、碰撞、振动等原因，可能导致结构损伤的；
- 5、擅自变动建筑主体和承重结构的；
- 6、进行结构改造或者改变使用用途可能影响房屋建筑安全的；
- 7、毗邻的建设工程施工可能影响房屋建筑使用安全的；
- 8、经安全评估发现房屋建筑存在安全隐患需要进行安全鉴定的；