

台达伺服器出现ALE01如何处理

产品名称	台达伺服器出现ALE01如何处理
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州明杰专业维修台达伺服驱动器包括以下：

Delta台达伺服控制器维修ASDA-A系列：

ASD-A0121LA、 ASD-A0221LA、 ASD-A0421LA、 ASD-A0721LA

ASD-A1021LA、 ASD-A2023LA、 ASD-A3023LA、 ASD-A1021MA

ASD-A1521MA、 ASD-A2021MA、 ASD-A3023MA

Delta台达伺服控制器维修ASD-A+系列：

ASD-A4523-B、 ASD-A4523-B、 ASD-A4523-B、 ASD-A5523-B

ASD-A7523-B

Delta台达伺服控制器维修ASD-A2系列：

ASD-A20221-B、 ASD-A20421-B、 ASD-A20721-B、 ASD-A21021-B

ASD-A21521-B、 ASD-A22021-B、 ASD-A23021-B、 ASD-A20223-B

ASD-A20423-B、 ASD-A20723-B、 ASD-A21023-B、 ASD-A21523-B

ASD-A22023-B、 ASD-A23023-B

Delta台达伺服控制器维修ECMA系列：

ASD-B2-0121-B B2 ECMA-C20401ES B2 ECMA-C20401FS B2

ECMA-C20401GS ECMA-C20401HS ASD-B2-0221-B B2

ECMA-C20602RS ECMA-C20602SS ASD-B2-0421-B B2

ECMA-C20604RS ECMA-C20604SS ECMA-C20804R7 B2 4

ECMA-C20804S7 B2 ASD-B2-0721-B B2 ECMA-C20807RC

ECMA-C20807RS ECMA-C20807SS ECMA-G21306RS

ECMA-G21306SS ASD-B2-1021-B B2 ECMA-C21010RS

ECMA-C21010SS ECMA-E21310RS ECMA-E21310SS

ECMA-G21309RS B2 ECMA-G21309SS B2 ASD-B2-1521-B B2

ECMA-E21315RS B2 ECMA-E21315SS B2 ASD-B2-2023-B B2

ECMA-C21020RS B2 ECMA-C21020SS B2 ECMA-E21320RS B2

ECMA-E21320SS B2 ASD-B2-3023-B B2 ECMA-F11830RS A2

ECMA-F11830SS A2

维修的常见故障：

有无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、

有显示无输出、模块损坏、报错。触摸屏无显示，屏幕不亮，黑屏，蓝屏，花屏等。