

诺维工控 21寸工业显示器厂家 工业显示器厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 诺维工控 21寸工业显示器厂家 工业显示器厂家 |
| 公司名称 | 北京诺维世纪科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层 诺维工控 |
| 联系电话 | 13911818829 |

产品详情

冷热法检修工业显示器的方法介绍

这是一个很有效的方法，特别是对于一些热稳定性差和一些发热较严重的元器件用此法比较有效。当发现某个元器件温升异常时，可用纯酒精蘸在棉花球上敷于该元器件的表面让其迅速冷却。其原理和硬件超频中的水冷降温法相同。待冷却后再开机，如发现刚才的故障明显减轻或消失，则可初步判断该元器件已热失效或已有问题，工业显示器厂家，可将其更换之。而加温法则是和冷却法相辅相成的，当发现元器件热稳定性差时，用冷却法无效的情况下，我们就可用烙铁或电吹风等对被怀疑的元器件进行适当的加热处理，然后再开机观察，21寸工业显示器厂家，如发现刚才不明显的故障加重了，那我们就可对该元器件进行重点检查，甚至将其更换。

告诉你几个工业显示器的检修方法

摸温法

就是直接用手去摸被怀疑的元器件的温度，可很快地判断出问题所在。这种方法主要用于检查电解电容、变压器、晶体管等部件出问题时可用，根据其温度的异常变化、温升高等现象来发现问题。切记此方法一定要在断电的情况下进行，千万注意不要烫着自己。

换件法

换件法是实用和快捷的检修方法。当你对哪个元器件拿不准时，21寸工业显示器厂家，就可先将其更换

掉，换上好的元器件，如果故障消除，就证明原来的元器件有问题。特别是对于一些不便测量的元器件更应如此。如高压包(内部绕组短路)，高压硅堆(其内部绝缘不好，整流特性差等)。

工业显示器的存储介绍

北京诺维世纪科技有限公司（以下简称诺维工控）诺维工控是专注于工业液晶、工业平板的研发、生产于一体的工控产品制造商。诺维的工业平板电脑，21寸工业显示器厂家，工业显示器，的核心工控主板都是由台湾研扬工控台产代工而来。

工业显示器的存储

若因某种原因需长期(如几年)存储时，我们推荐以下的方式：

- 1.装入聚乙烯口袋(尽量有防静电涂层)并将口密封
- 2.放置暗处，避免强光照射
- 3.决不能在表面压放任何物品
- 4.严格避免在超过极限温度、湿度条件的环境中存放

诺维工控(图)-21寸工业显示器厂家-工业显示器厂家由北京诺维世纪科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京诺维世纪科技有限公司（www.nvipc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工控电脑产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!