

至冠空调 排烟防火阀价格 漳州排烟防火阀

产品名称	至冠空调 排烟防火阀价格 漳州排烟防火阀
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

在日常工业中防火阀、排烟防火阀的设置有哪些

在通风、空调系统管道上设防火阀，在排烟系统管道上设排烟防火阀，排烟防火阀生产厂家，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4) 管道穿越变形缝的两侧；

2.排烟系统的分隔：

(1) 在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280 oC时能连续工作30min; (2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。

排烟防火阀出现振动现象主要原因有哪些

- 1、叶片与轴套连接螺钉松动或主轴弯曲变形；
- 2、排烟防火阀的叶轮与风筒相磨擦，排烟防火阀报价，并发出异常的声音及振动，或是叶轮因运输中受压变形或螺栓松动而产生振动；
- 3、该排烟防火阀采用的支架底脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动，或是支架与电机连接螺钉松动导致叶片不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

所以当排烟防火阀发生振动时，大家一定要认真检查，找出振动的原因，这样才能相应的去处理，从而更好地使其性能得到充分的展示。

一、是结合面的螺栓紧力不可或紧偏，构成结合面密封欠好。消除办法是调整螺栓紧力，在紧螺栓时一定要按对角把紧的办法进行，较好的是边紧边测量遍地空隙，将螺栓紧到紧不动停止，并使结合面遍地空隙一起。

二、是阀体结合面的齿形密封垫不契合标准。例如，齿形密封垫径向有轻微沟痕，平行度差，齿形过尖或过坡等缺点都会构成密封失效。从而使阀体结合面渗漏。在检修时把好备件质量关，漳州排烟防火阀，选用契合标准的齿形密封垫就可以避免这种现象的发生。

三、是阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住构成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的，消除的办法是将阀门解体从头研磨结合面直至契合质量标准。由于杂质垫住而构成密封失效的，在阀门拼装时细心清理结合面避免杂质落入。

至冠空调(图)-排烟防火阀价格-漳州排烟防火阀由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司(www.zhiguankongtiao.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，至冠空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡总。

