

# 西门子触摸屏TP1200通讯连接不上维修，通讯网口坏维修公司

产品名称	西门子触摸屏TP1200通讯连接不上维修，通讯网口坏维修公司
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:无显示维修 TP1200:通讯连接不上维修 上海维修:通讯网口坏维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

西门子触摸屏TP1200通讯连接不上维修，通讯网口坏维修公司

现场所有8台TP1200均采用上图所示与水平面呈20度夹角的安装方式，超出了设备手册所允许的与垂直面安装夹角范围及许可环境温度的要求。

由于线路板工作发热，热空气自然上行，但因近乎水平的安装方式造成空气对流通道失效，局部热量无法散发，聚集在触摸屏液晶面板下部，触摸屏实际手感温度较高。

操作箱内无额外强制通风对流措施。

触摸屏线路板长期在高温环境下工作，线路过热会导致各种故障现象产生，其中包括死机的故障现象。

TP1200现场操作箱接地存在的问题：

所有操作箱均没有任何的接地措施。

所有TP1200触摸屏亦无接地措施。

与主控系统未构成等电势系统，分布式系统与主系统之间的电压差会导致触摸屏与plc之间严重的通讯干扰，亦是触摸屏死机的原因之一。

## 建议

做好主柜与操作箱之间的等电势连接，主柜与操作箱均设置一定截面积的接地铜排，相互之间采用16mm<sup>2</sup>的接地导线连接。

主要型号：

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200

6AV2124-0QC02-0AX0

TP1500

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900

6AV2 124-0XCO2-0AX0 TP2200

我们拥有一批技术精湛，经验丰富的工程师队伍和先进的检测设备，能提供快速优质的技术服务，欢迎广大客户洽谈业务，服务热线 18516586104联系人王工。

维修流程：

- 1：客户咨询维修初步报价（客户需提供产品型号及故障状况）
- 2：送修（快递，物流，到达我公司）登记再进行全面的产品检测工作了，
- 3：出检测原因及最终的维修价格
- 4：报价经过您的认可我们再对产品进行维修工作
- 5：正常的维修日期为到达确认后的3-7个工作日（一般故障1天可以修好）

修不好不收费用的，检测报告也可出，需要普票也可开，但是普票需要打到公司对公账户