

散热器行情 散热器YGH III/700型

产品名称	散热器行情 散热器YGH III/700型
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	13165550371 13165550371

产品详情

YGH-V-600钢制弧管五柱暖气片生产厂家

钢制弧形散热器采用厚2.5mm以上优质低碳精密钢管，采用插入式焊接工艺制成，寿命长、耐高压，外表面喷涂静电粉末。其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致。具有重量轻、外观高雅时尚，安装维护方便等特点。广泛适用于各种建筑内的热水或蒸汽采暖系统。

本产品分为4分管三柱、6分管三柱、6分管二柱、4分管单柱翅片管复合共四个品种。

本产品高度和长度可根据客户需要而延展；安装方式为挂装和落地装两种方式，设计有专用配件供客户选择；连接螺纹分别为圆锥外螺纹或圆柱螺纹两种，由客户选定。

1、供暖初期气堵的原因：采暖期过后，我们一般采暖的都是满水保养，理论上不会有空气的，但是我们供中供暖覆盖面积广，那免有暖气片改造成、维修、更换的情况，散热器YGH-III/500型，自然空气就进入到管道内部，在来年供暖时，随着水流就进入到用户家中，空气比重小，一般置于暖气片的上端，但是到一定量时就会形成堵塞，就叫气堵，使水流不过去，影响采暖温度；

2、保温条件差：对于老小区，散热器，老房子，没有加装保温材料，门窗密逢不严等情况，造成热效低，室内温度不高；

暖气片罩的影响：在老小区，老房子会看到，暖气片外都要加一个造型暖气片罩，那是因为以前的铸铁、铝暖气片外形难看，与家装风格相差甚多，所以大多数人为了好看都做一个暖气罩，把暖气片挡住，这样一来视觉上好看了，但影响到了采暖效果；

热力公司供暖管网老化的原因：这个原因影响的不是个叫用户，他影响的是小到一个小区，大到整个地区，所以的管道管件都是有寿命的，所以一定年限后都是要维修或更换的，市政管网年老失修，主要原因是腐蚀成的，散热器YGH-III/400型，时间过长，会出现漏水情况，保温效果差，甚至会出现堵塞，而

造成我们暖气片不热的情况。

散热器-行情-散热器YGH-III/700型由河北冀明昊暖通设备有限公司提供。河北冀明昊暖通设备有限公司（www.hebeisanreqi.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！