

# 水转印头盔 鑫全盛水转印印刷 花地街道水转印

产品名称	水转印头盔 鑫全盛水转印印刷 花地街道水转印
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

## 产品详情

随着现今纺织厂的加工以及发展，使得现今人们在对织物进行相应的加工时，会相应的选择热转移印花加工。在对织物进行相应的印花工艺，主要是将燃料色料印染在转移印花纸上，然后再用热压等方式，来使图案转移到织物上的一种印花方法。在对织物进行相应的印花工艺时，需要人们按照标准的印染方法来对其织物进行相应的加工。

在对织物进行相应的热转移印花加工时，花地街道水转印，可以使其印染的团达到良好的效果，并且也可以使其织物在使用时，具有良好的效用性。就当前的市场经济而言，人们在对织物进行相应的加工时，选择相应的印花加工，水转印加工，可以使其织物在图案上独具特色，并且也可以使其织物在使用时，水转印头盔，具有良好的效用价值。

2，图案的选择也有一定的标准。这是为了确保水转印加工后的效果，所以才会对图案有要求。客户们挑选需要转印的图案时，一定要确保它的清晰度高，精度高，这样在放大的时候就不会出现图案模糊的情况了。3，水转印外壳，在进行水转印加工的时候，需要调整好各项参数。比如压记得感光胶涂层的均匀以及它的厚度，还要记得保持抽气体。另外，光源以及图片的曝光时间也需要控制好。

喷油出现漆膜发白的原因是：

- 1、喷油场所空气流通不良。
- 2、喷油环境中的空气湿度过高。
- 3、所使用的稀释剂品质不良，或者使用太快干的稀释剂，挥发过快会过度降低漆膜表面温度。
- 4、喷油环境的气温过低，特别是在被涂物的温度低于室温时;或环境温度过高，较暖空气中常含有较多之湿气，
- 5、喷枪调整不当或干燥不当：空气压力过高，或利用喷枪对潮湿的漆膜进行喷扫，将会增加其稀释剂的蒸发速度，导致水分凝结于漆膜表面。

水转印头盔-鑫全盛水转印印刷-花地街道水转印由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（[www.dg6789.com](http://www.dg6789.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!