

# 惠州LS变频器维修

产品名称	惠州LS变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

惠州LG变频器维修，惠州LS变频器维修，惠州伺服器维修，惠州触摸屏维修，惠州PLC维修-惠州明杰自动化。

S变频器维修SV300iP5A-4NO维修SV370iP5A-4OLS伺服器维修SV0075iS7-4NO LS变频器常见故障维修有:上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出等 1.OC故障维修 过流报警是LS变频器的一个常见故障，排除加减速时间等参数设置的原因外，在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警，小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块，通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块，大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成: (1)输出负载发生短路缺相; (2)负载过大，大电流持续出现; (3)负载波动很大，导致浪涌电流过大，都可能引起OC报警，损坏功率模块. 2.HW故障维修 此故障可能是LS-IG5系列变频器特有的一个故障，主要引起原因有以下几种可能性: (1)散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大，引起风扇负载偏大而显示HW故障; (2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障; (3)此外主板故障也轻易引起HW故障。 3.Groundfault故障维修 接地故障也是我们平时会碰到的故障，在排除电机接地存在问题的原因外，最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了，霍尔传感器由于受温度，湿度等环境因数的影响，工作点很轻易发生飘移，导致GF报警。