

鸿贝蓄电池FM/BB127 12V7AH报价参数

产品名称	鸿贝蓄电池FM/BB127 12V7AH报价参数
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	鸿贝蓄电池:铅酸免维护蓄电池 12V7AH:FM/BB127 上海:现货
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

产品详情

鸿贝蓄电池内部正负极群相连。鸿贝蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面：(1)开路电压低，闭路电压(放电)很快达到终止电压；(2)大电放逐电时，端电压迅速下降到零；(3)开路时，电解液密度很低，在低温环境中电解液会出现结冰现象；(4)充电时，电压上升很慢，始终保持低值(有时降为零)；(5)充电时，电解液温度上升很高很快；(6)充电时，电解液密度上升很慢或几乎无变化；(7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。造成鸿贝蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面：(1)隔板质量不好或缺损，使极板活性物质穿过，致使正、负极板虚接接触或直接接触；(2)隔板窜位致使正负极相连；(3)极板上活性物质膨胀脱落，因脱落的活性物质沉积过多，致使正、负极板下部边沿或侧面边沿与沉积物相互接触而造成正负极板相连。(4)导电物体落进电池内造成正、负极板相连。(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽，或装配时有“铅豆”在正负极板间存在，在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。