

针对变频空压机频繁出现油分堵塞的情况分析-冠锋

产品名称	针对变频空压机频繁出现油分堵塞的情况分析-冠锋
公司名称	广东冠能压缩机股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道中心路时代中心4H
联系电话	0755-23281252 13689581817

产品详情

针对变频空压机频繁出现油分堵的情况，进行分析可以得出以下的处理方法。

当变频空压机显示油分堵塞，正常情况下处理方法是检查空气过滤器是否损坏，如果因不适合使用环境，可选用重型空气过滤器或将压缩机的吸气引导到有清洁空气的地方，避免因空气品质差引起的油分堵塞。检查油气分离器是否损坏，检查变频空压机机油有无异味、结胶，如有结胶情况请清洗油路系统，更换油细分离器、油过滤器和机油，由于变频空压机运行于极限环境中，如高温，高湿度，或高压；在额定的储气罐压力和油温下运行变频空压机，会加快润滑油或过滤器的更换周期，使用错误的润滑油也会造成油分堵塞，不同等级或不同型号润滑油相混合，不要将不同等级，不同型号润滑油相混合，也不要使用不同制造商的润滑油。以上就是针对变频空压机频繁出现油分堵塞情况的分析。