

# 东风凯普特驾驶室 海东驾驶室 隆宇汽配

产品名称	东风凯普特驾驶室 海东驾驶室 隆宇汽配
公司名称	襄阳隆宇汽车配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特一号锦绣汽配城17幢12室
联系电话	15971017518

## 产品详情

东风多利卡驾驶室保养选择机油的方法，浙江东风多利卡驾驶室配件浙江东风多利卡驾驶室总成非承载式车身的车身与车架经过绷簧或橡胶垫作柔性衔接。在此种情况下，装置在车架上的车身对车架的加固作用不大，东风凯普特驾驶室销售，轿车车身仅随自身的重力，它所装载的人和货品的重力及其在轿车行进时所导致的惯性力和空气阻力。

而车架则接受发动机及底盘各部件的重力，这些部件作业时经过其支架传递的力以及轿车行进时由路面经过车轮和悬架传来的力。半承载式车身用螺钉衔接、在此种情况下，轿车车身除了接受上述各项载荷外，还在必定程度上有加固车架，分管车架的有些载荷。承载式车身的特色是轿车没有，车身就作为发动机总成的装置根底。在此种情况下，上述各种载荷悉数由轿车车身接受。

### 东风凯普特驾驶室总成内饰件清洗保养方法四步法

- 1、东风驾驶室总成在对内饰进行清洗之前要先把内饰所有与电相关的配件统统关掉，再用干抹布扫一下表面的灰尘，然后用吸尘器吸走难以搞定的小灰尘。
- 2、仪表盘是最难清洗的内饰件，尤其是东风驾驶室总成内饰件，面积较大，结构复杂，海东驾驶室，很多棱角特别容易藏污纳垢，这些部位不可以用较湿的抹布擦，应该用马上就要干了但是有点湿度的抹布去擦，否则仪表盘进水是一件很麻烦的事情。
- 3、绒毛类的汽车座椅清洗时要用中性洗涤剂，或者是专用的洗涤剂。皮革类的不用清洗，只需要用专门的皮革保护剂，比如皮革油，这样不仅不会损伤皮革，还会让皮革座椅看起来更加光线明亮。
- 4、方向盘通常是比较藏的内饰件，东风凯普特驾驶室订购，清洗方向盘套要先用清洗剂浸湿的抹布浸泡一下，这样灰尘比较容易去除。

东风凯普特驾驶室厂家分享发动机轮胎等易出故障的部件使用保养要点，买东风凯普特驾驶室总成就到隆宇汽配。

### 1、空调不制冷的常见原因是制冷剂不够。

制冷剂是否充足可通过干燥罐上的观察孔看出，有经验的修理工从气泡的流动情况就能判断空调是否需要补充制冷剂。如果发现空调制冷剂缺乏先不要急于补充，应该先检查是否有制冷剂的泄露，根据经验，空调系统的故障有80%以上是由于制冷剂泄露引起的。

### 2、发动机及各润滑系统

发动机应换用高粘度牌号的润滑油，并适当缩短换油周期，轮毂轴承用滴点较高的润滑脂，变速器和差速器换用夏季厚质齿轮油，制动液采用沸点较高的制动液。优质轿车应使用SG(SH、SJ更好)级机油，机油的温度范围至少应为15W40(使用5W50比较好)级的合成机油。

### 3、轮胎

夏季气温高，当轮胎内温度升高，胎内气压增大容易爆胎。当胎温超过120度时，轮胎就有爆胎的危险。