

全新原包原装 群创NV140FHM N3B屏屏

产品名称	全新原包原装 群创NV140FHM N3B屏屏
公司名称	合肥彩显光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区铜陵北路10号铜凤大厦3层
联系电话	13312949192 13312949192

产品详情

国内有哪些液晶屏生产厂家？

1、京东方，LCD液晶屏全球市场排名前五位。其核心事业包括显示器件、智慧系统和健康服务。显示器件产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、可穿戴设备等领域；智慧系统为新零售、交通、金融、教育、艺术等领域，搭建物联网平台，提供“硬件产品+软件平台+场景应用”整体解决方案；健康服务事业与医学、生命科技相结合，中华CLAA103WA01屏，发展移动健康、再生医学和O+O医学服务，整合健康园区资源。

液晶电视背光灯常见故障判断

2、背光灯开关机无变化，伴音，遥控，面板按键控制均正常。

此故障需检测以下几个工作条件：1)，背光源升压板电路的供电，常见大屏幕为24伏，数用120伏，屏，小屏幕一般为12伏;2)，CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的开关控制信号，常见为高电平启动，群创N125HCE-GN1屏，多为3V—5V灯管点亮控制信号。如果上述工作条件均具备，则可以代换背光灯升压板，如果代换背光灯升压板后故障如初，多为液晶屏组件中的背光灯管损坏。

液晶电视机保养

1、温度高

液晶电视不外乎墙挂和座架式两种摆放方式，但相同机型和购买时间相同的机器，群创NV140FHM-N3B屏，挂墙的机器比座式的故障几率大，而且相同故障也早出1-2年，这样看来，是和温度有关的，这种情况下，给修过的机器会装两个电脑风扇，以保证在保修期内不会因温度高而返修。

2、抗腐蚀性

歌厅，靠近厨房的机器比其他的机器故障率大，而且它们的毛病都来源于接插件之间的金属表面的腐蚀，甚至还会导致双面板的铜眼腐蚀，产生这种现象的源头当然是空气质量问题了，对于这种情况的维修，采用用导热硅脂密封又不影响散热的方法。当然接插件的金属要用橡皮搽干净。

3、出现黑点

几乎所有的液晶屏都会出现黑带，亮线的问题，修这个故障要有维修条件，维修完成后尽量用导热硅脂涂多点在COF的模组IC上。因为这个问题也是温度引起。

全新原包原装(图)-群创NV140FHM-N3B屏-屏由合肥彩显光电科技有限公司提供。全新原包原装(图)-群创NV140FHM-N3B屏-屏是合肥彩显光电科技有限公司（www.hfcxlcd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。