

东营破碎机 移动破碎机 艾伯乐机械

产品名称	东营破碎机 移动破碎机 艾伯乐机械
公司名称	邢台艾伯乐机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾工业区
联系电话	15203297666 15203297666

产品详情

艾伯乐机械为您介绍破碎机基底断裂的解决方法

邢台艾伯乐机械制造有限公司为您介绍

破碎机基底断裂的解决办法：一般简单维护是焊接修复，可是这种修复的效果是不理想的。在准备大修的过程中，可以用钢板焊制该颚式破碎机的整个基底。在混凝土地基里埋放直径更大的高强度地脚螺栓，这样即使破碎机堵料运转产生强烈振动，东营破碎机，也不会对颚式破碎机的基底产生不良影响。若颚式破碎机容易产生非正常的振动，可以考虑调整颚板。

艾伯乐机械为您介绍破碎机肘板断裂的原因

邢台艾伯乐机械制造有限公司为您介绍

肘板与肘板垫之间没调平衡：在安装肘板时，如果没有把肘板与肘板垫之间调平或有偏斜，都会造成肘板断裂，移动破碎机，因此在安装更换肘板时，应正确安装肘板。弹簧压力过大：破碎机在工作时，在遇到弹簧压的过紧，破碎机厂家直销，使肘板没有缓冲力，从而导致肘板断裂。该破碎机在工作时，应经常检查弹簧的松紧度，防止弹簧压力过大式肘板断裂。

邢台艾伯乐机械制造有限公司为您介绍

颚式破碎机轴承座或动爪温升过高的原因分析：断油或注油过多；油孔堵塞，破碎机多少钱，不加油；紧衬套发生轴向运动；轴承磨损或保持架损坏等；非轴承温升，而是动爪密封套筒和端盖摩擦加热或车架轴承双盖与主轴转动，摩擦加热解决颚破碎机轴承座或活动爪轴承座温升过高的问题：根据规范，应清洗油孔和油罐块，并调整车轮的重量块位置。

东营破碎机-移动破碎机-艾伯乐机械(优质商家)由邢台艾伯乐机械制造有限公司提供。邢台艾伯乐机械制造有限公司(www.ablhx.com)为客户提供“移动破碎机，制砂机”等业务，公司拥有“艾伯乐机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。