

# 南京洁鑫 环卫扫地车厂家 环卫扫地车

产品名称	南京洁鑫 环卫扫地车厂家 环卫扫地车
公司名称	南京洁鑫新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道陆郎古寺街68号
联系电话	13965619488

## 产品详情

### 数字化

以数字化装备理念对传统环卫车辆及设备进行技术改造和创新是环卫装备现代化发展的一种创新理念，通过计算机技术的应用，使得环卫车辆发展成为具有作业机械化、管理信息化、控制智能化、信息网络化等特点的现代化环卫车辆。

数字化装备的环卫车辆及设备具有数据采集、数据分析、检测诊断、信息存储、故障检测判断、信息采集传送等功能，它为提高环卫作业运行效率和质量，加强科学决策和监管，环卫扫地车，提供了先进、可靠的技术支撑。

分析下制动灯故障的原因和解决方法。

1、故障原因：（1）熔断器断路；（2）制动灯开关损坏；（3）灯泡断路；（4）连接线路断路或插接件松脱。

### 2、故障的判断与排除

（1）如果一侧制动灯亮而另一侧制动灯不亮，应首先检查不亮侧制动灯灯泡是否断路，灯座处黑/红导线上的电压是否正常。若均良好，再检查搭铁线接触是否良好，环卫扫地车厂家，灯泡与灯座接触是否良好。

（2）如果两侧制动灯均不亮，应首先检查熔断器是否断路。若良好，在检查制动灯开关处黑/红导线上的电压是否正常。若电压正常，则拆下制动开关处的两导线并连接在一起，此时若制动灯亮，说明制动灯开关处的两道线并连接在一起，此时若制动灯亮，环卫扫地车定制，说明制动灯开关损坏，应更换；若制动灯仍不亮，则应检查制动灯灯泡是否断路，连接导线是否断路等。

铅酸电池硫酸盐化是人为因素导致的一种扫地车电池故障，通常是由于扫地车电池长期充电不足，或扫地车电池亏电以后没有及时补充，长时间搁置引起。

硫酸盐化形成以后电池容量急剧降低，且内阻较高，所以充电以后很快显示充满转绿灯，投入使用不久电池又成欠压状态，尤其亏电后长期搁置的电池使用充电器根本无法充电。

硫酸盐化后的电池可以通过用脉冲充电的方式加以修复。

南京洁鑫(图)-环卫扫地车厂家-环卫扫地车由南京洁鑫新能源科技有限公司提供。南京洁鑫新能源科技有限公司 (njjxny.tz1288.com) 是一家从事“新能源科技研发,电动环卫车,电动保洁车等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“洁鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使洁鑫在能源产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！