

喷枪R-71-S索士精品喷枪、气动工具

产品名称	喷枪R-71-S索士精品喷枪、气动工具
公司名称	颜玉城(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区新南马路五金城二区7栋102号
联系电话	86 022 27526765 13902077353

产品详情

一、喷枪的简介 喷枪，其包含枪身、枪头，该枪身和枪头通过一连接机构连接；该枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部塞焊有若干金属圆钢；连接机构包含法兰和链条销子，喷嘴制造成扁平状；其更换比较方便，成本也较低，并能有效防止枪头脱落和磨损。

【权利要求】一种喷枪，其包含枪身、枪头，特征在于，该枪身和枪头通过一连接机构连接；该枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部焊有若干金属圆钢。

喷枪

编辑本段二、喷枪的维修

喷枪故障解决对策

喷枪在使用的过程当中有时会出现一些问题，现就喷枪出现的现象进行详细的分析，并根据出现的现象

剖析原因，找出解决办法。

现象:喷幅形状呈重心偏向一侧

原因:气帽中心孔或雾化孔堵塞

对策:1、清洁雾化帽

2、更换雾化帽

现象一:偏左或偏右

原因:1、气帽一侧的扇面控制孔堵塞

2、气帽受损

对策:1、清洁雾化帽

2、更换雾化帽

现象二:喷幅中央过厚

原因:1、喷涂的涂料黏度太高

2、喷涂压力太低

3、喷嘴的口径和顶针由于磨损而增大和变小

对策:1、调低涂料黏度

2、增大喷涂压力

3、更换喷嘴套装

现象三:喷幅分裂

原因:1、涂料黏度太低

- 2、喷涂压力太高
- 3、扇面控制孔内径偏大
- 4、涂料不够
- 5、雾化空气通道堵塞

对策:1、调高涂料黏度

- 2、调低喷涂压力
- 3、更换喷嘴套装
- 4、添加足够的涂料
- 5、清洁喷枪的空气通道

现象四:跳枪

原因:1、喷嘴没拧紧或没装好

- 2、枪针密封套件松动
- 3、喷枪的连接螺母松动（下壶喷枪）
- 4、壶里涂料不足
- 5、喷嘴套装损坏

对策:1、旋紧喷嘴或清洁并安装喷嘴套装

- 2、紧固顶针密封套件

3、旋紧连接螺母

4、补充涂料

5、更换喷嘴套装

现象五:喷幅上重或下重

原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞

2、气帽或喷嘴受损

对策:1、清洁喷嘴套装

2、更换喷嘴套装

现象:喷不出涂料或少量出漆

原因:1、枪壶盖的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞

2、壶内没有涂料

3、顶针行程太小

对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管

2、补充涂料

3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程

现象六:喷嘴处漏涂料

原因:1、顶针密封螺帽太紧

- 2、喷嘴端口内部有异物
- 3、喷嘴和顶针不配套或有损伤
- 4、顶针回位弹簧断掉或未装

对策:1、旋松顶针密封螺帽

- 2、清洁喷嘴
- 3、更换喷嘴套装
- 4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧

现象七:喷幅不能调节

原因:1、气帽的两侧扇面控制孔堵塞

- 2、喷幅调节器受损或安装错
- 3、喷枪扇面控制孔的空气通道堵塞

对策:1、清洁气帽

- 2、更换喷幅调节器或正确安装喷幅调节器
- 3、清洁空气通道

现象八:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出

原因:1、空气调节器受损或空气阀门损坏

- 2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装

对策:1、更换空气调节器或空气阀门

2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧

现象九:顶针密封件漏涂料

原因:1、顶针密封圈磨坏

2、顶针密封圈垫未安装

3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装

4、顶针密封螺帽松脱

5、顶针与密封圈的接触处磨损

6、顶针与喷枪不配套

对策:1、更换顶针密封圈

2、加装顶针密封圈垫片

3、更换或加装顶针密封圈弹簧

4、拧紧顶针密封螺帽

5、更换喷嘴套装

6、更换与喷枪相配的喷嘴套装