

CD1吨钢丝绳电动葫芦制造商 鲁新起重

产品名称	CD1吨钢丝绳电动葫芦制造商 鲁新起重
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

钢丝绳电动葫芦发生事故往往由于部件的损坏，而影响了其正常运行，所以我们要定期对部件进行检查，若其中的部分部件已经达到了报废的标准，那么就应及时更换，免得发生不必要的危险。钢丝绳电动葫芦中主要损坏的部件是滑轮、钢丝绳、吊钩和电源开关，那么这些部件的报废标准是什么呢？

整体部分，在钢丝绳电动葫芦发生猛烈撞击，导致罩壳挤压变形的时候，要进行报废，因为在这种情况下，钢丝绳电动葫芦的内部零件会发生损坏、错位等，影响安全使用。

- 1、滑轮报废标准：滑轮表面应光洁平滑，否则会损伤钢丝绳，当滑轮有裂纹、轮槽底部和壁厚出现严重磨损的情况，因磨损使绳槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50%应予以报废。
- 2、钢丝绳报废标准：磨损和腐蚀较明显，明显可看出扭结和变形，出现以上情况必须更换。
- 3、吊钩报废标准：若吊钩有裂纹、缺损或菱角的话，会对钢丝绳造成损害，使钢丝绳磨损或变形，所以要及时更换。
- 4、电源开关报废标准：如果电源线被烧，CD1吨钢丝绳电动葫芦厂，就应该将开关报废。因为这种情况下是十分容易出现漏电现象的，也有可能导致开关失灵，所以必须要更换。

钢丝绳电动葫芦部件磨损和变形无可避免，即使是正确的操作，也只能降低其磨损速度，如果部件已达到要报废的标准，东阿CD1吨钢丝绳电动葫芦，大家一定要及时更换，以免发生危险，所以日常的检查和维护是必要的。

电动葫芦沉车的预防措施

从电动葫芦沉车的原因及使用维修的经验中，总结出如下防治沉车的措施：

- 1、禁止使用不合格的备品备件 制动环、弹簧、弹性联轴节的胶皮环是易损件，更换频率高，它们的质

量好坏直接影响到吊车沉车的发生。因此对这些零件的备品备件要严把质量关!装配使用前，要严格检查制动环的尺寸、锥度是否达到设计要求；检测弹簧的强度够不够；检查弹性联轴节胶皮环的材质与设计要求是否相符、有无缺陷等。2、定期更换弹性联轴节的胶皮环 弹性联轴节位于卷筒内部，由胶皮环撕裂而引发的沉车具有隐蔽性，造成的危害较大!因此我们特此规定，无论吊车有无沉车迹象，一个半月更换一次胶皮环，争取把沉车隐患降到更小。另外，在巡检和电动葫芦的使用过程中，如果发现卷筒内部有异常响动，CD1吨钢丝绳电动葫芦工厂，电动葫芦立即停止使用，解体吊车，检查弹性联轴节是否损坏。3、电动葫芦初次安装和检修完毕后要试车，检测吊车是否沉车，有无其它异常情况。经确认运转正常后，方能投入使用。4、建立巡检制度，争取把沉车隐患消灭在萌芽状态 规定检修人员和设备管理人员每天上、下午巡检两次，重点检查管辖内的吊车沉车及运转情况，一旦发现有沉车迹象，立即停止使用，禁止吊车“带病”运行。

电动葫芦组成部分类别：

电动葫芦主要分类：环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、防爆葫芦、防腐电动葫芦、双卷筒电动葫芦、卷扬机、微型电动葫芦、群吊电动葫芦、多功能提升机。 电动葫芦的主要组成部分包括：减速器，运行机构，卷筒装置，吊钩装置，联轴器，CD1吨钢丝绳电动葫芦制造商，软缆电流引入器，限位器等。钢丝绳电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。

CD1吨钢丝绳电动葫芦制造商-鲁新起重由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东起重机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西，联系人：张华。