

西门子PLC412/414/416/417指示灯不亮维修解决

产品名称	西门子PLC412/414/416/417指示灯不亮维修解决
公司名称	上海耀宵电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:无显示维修 CPU维修:指示灯不亮维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子PLC412/414/416/417指示灯不亮维修解决

西门子的S7-400系列PLC维修,

CPU412维修,CPU414维修, CPU416维修, CPU417维修

CPU通讯模块, 功能模块坏维修

通讯连接不上, 通讯网口坏

上电无显示 维修、模块灯不亮维修

开机不启动维修、

电源指示灯不亮 全亮维修

指示灯全闪维修

模块无输出维修, 输出端口坏维修, 电源指示灯不亮维修, BF、SF灯亮维修, 输出端没有输出维修, 输入端不能控制维修, 报错维修, 程序错乱维修, 不能通信维修, 指示灯全部亮维修, 模块灯不亮维修, 及PLC密码破解, 解密。

cpu停机运行, 同时cp443-5报故障?

据你所述, CP443-5报故障肯定是I/O故障了。但具体定位问题的所在, 需要当时查看CP443-5模块上指示灯的状态。CP443-5模块上的几个指示灯的不同组合, 即表示不同的故障。

详见上传的截图。

2、看下述手册中第2章指示灯。其中详细描述了

《CP443-5扩展型模板手册》下载：.

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/8777196/simatic-net-s7-400-profibus-cp-443-5-extended-%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%89%8B%E5%86%8C-%E6%89%8B%E5%86%8C-b-%E9%83%A8%E5%88%86?dti=0&lc=zh-CN>

3、通过上述CP443-5扩展型模板模块的指示灯状态，再结合S7-400CPU模块的指示灯状态及系统给出的诊断信息，可以正确定位问题的所在。

4、你没有提供当时CP443-5扩展型模板上指示灯的具体状态，在此只能向你讲述定位问题的方法了。你可根据回忆当时CP443-5扩展型模板上指示灯的具体状态，按上述方法来判断、定位问题的所在。

5、通过CP443-5扩展型模板上指示灯可断定是：

- 、 PLC系统内部/外部故障；
- 、 DP总线线路故障；
- 、 DP从站模块故障；
- 、 CP443-5扩展型模板本体故障或系统故障等。

6、问题补充：

CP443-5指示灯全闪，重新STOP再RUN后，指示灯全灭。另外I/o模块INF灯亮？

如果第一次运行，INF灯亮表示内部故障，见上传的截图。

如果你的系统以前运行正常，这次出现CP443-5指示灯全闪是该模块可能有硬件问题了。再观察，如果再出现这个问题，可更换新模块试试。