

## 5W-40机油厂家 寻求代理商

产品名称	5W-40机油厂家 寻求代理商
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	158.00/瓶
规格参数	莫塔:5W-40 M7000:5W-40 上海:5W-30
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

## 产品详情

其实不同的机型容易出现漏油的地方也不同，这跟装配工艺部件的耐久性有很大关系，下面给出一些发动机经常渗漏的地方作参考。

- 1.油底壳垫片老化损坏或螺丝松动漏油（更换垫片或油底壳）
- 2、放油螺松动漏油、漏装垫片、螺丝扣损害（根据情况换油堵或油底壳）
- 3、正时齿轮盖垫片老化漏油(打胶换垫片)
- 4、气门室盖衬垫密封不严漏油（换密封垫）
- 5、曲轴前油封漏油（常见，换前油封）
- 6、曲轴后油封漏油（换后油封）

7、机油散热器密封垫老化密封不严漏油（换密封垫）

8、机滤底座密封垫老化密封不严漏油（换密封垫）

上面的这8个地方是汽车发动机最容易漏油渗油的地方，仅供各位车主参看，当发现汽车漏机油时，一定得去检查及时排除。