

# 发那科电源模块显示4号故障维修郑州洛阳新乡

产品名称	发那科电源模块显示4号故障维修郑州洛阳新乡
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

系统工作一天或二天左右，出现941报警

存储板与主板之间连接不良

1) 检查确认连接是否紧固。2) 更换主板。3) 更换存储板。由于更换存储板，当然需要重新输入以下数据：a.系统参数，b.PMC参数c.O9000以后的程序，d.宏变量或P-CODE 等。

59

显示器屏幕上显示945报警

串行主轴控制单元与系统之间的通讯不正确

1) 检查确认光缆及光缆适配器是否正确。2) 检查确认主轴控制单元是否完好。3) 更换存储板上的光缆座。

60

一天或更长时间出现945报警，并且通过关机再开机后，又可正常工作

串行主轴系统的通讯出现故障

1) 清理清洁存储板上的光缆座。2) 更换存储板。3) 更换光缆及其适配器。

61

显示器屏幕上出现报警946

## 第二串行主轴出现通讯错误

### 1. 从第一主轴放大器到第二主