

SRU转子泵经销商 SRU转子泵 维尔机械

产品名称	SRU转子泵经销商 SRU转子泵 维尔机械
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

产品详情

天津滨海新区维尔机械设备有限公司成立于2012年，注册资金1000万元。是一家有限责任公司，主要面向全国市场，从事进出口设备及备件的销售及售后服务，与国内外多家大型知名企业有合作关系，SRU转子泵，如：雀巢、西得乐、可口可乐、百事可乐、联合利华、阿法拉伐、GEA等。

离心泵节电措施：减小管道阻力。

消除管道上多余的管件和不必要的转弯及锐角，SRU转子泵经销商，以减小管道阻力，降低输送水的单位耗电量。减小管道阻力的方法有：

- 、管道设计要合理。
- 、增大管径或采用双管排水降低流速。
- 、尽可能缩短管道长度，减少接头、弯头和阀门，尤其要避免锐角的出现。
- 、提高管道内壁的光洁度或加涂层。
- 、及时清除管道内壁污垢。

天津滨海新区维尔机械设备有限公司成立于2012年，注册资金1000万元。是一家有限责任公司，主要面向全国市场，从事进出口设备及备件的销售及售后服务，与国内外多家大型知名企业有合作关系，SRU

转子泵维修，如：雀巢、西得乐、可口可乐、百事可乐、联合利华、阿法拉伐、GEA等。

转子泵节电措施：

- 1、采用高效节电凸轮转子泵和高效低损耗电动机，并要提高传动装置的效率。
- 2、正确选择转子泵电动机的功率。防止“大马拉小车”。更换容量过大的转子泵电动机。

当电动机功率远大于实际需要时，可用更换电动机的方法节电。

- 3、选择合理的扬程。

天津滨海新区维尔机械设备有限公司成立于2012年，注册资金1000万元。是一家有限责任公司，主要面向全国市场，从事进出口设备及备件的销售及售后服务，与国内外多家大型知名企业有合作关系，SRU转子泵代理商，如：雀巢、西得乐、可口可乐、百事可乐、联合利华、阿法拉伐、GEA等。

转子泵常见故障及解决办法：

配套动力电动机过热

原因有四。一是电源方面的原因：电压偏高或偏低，在特定负载下，若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称，电源三相电电压相间不平衡度超过5%，会引绕组过热;缺相运行，经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的，应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因：选用动力不配套，小马拉大车，电动机长时间过载运行，使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。

SRU转子泵经销商-SRU转子泵-维尔机械由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津滨海新区维尔机械设备有限公司（www.tjwelljx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!