

双能泵业 河北农用HW型混流泵参数

产品名称	双能泵业 河北农用HW型混流泵参数
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

HW型混流泵的原理：因为该机器设备的叶轮样子接近离心泵叶轮和轴流泵叶轮中间，因而，该泵的原理具有向心力又有升力，靠二者的综合性功效，水则以与轴构成一定视角排出叶轮，根据涡轮壳室和管路把水提向高空。HW型混流泵的一般特性：（1）该泵与离心泵相比，扬程较低，总流量很大，与轴流泵相比，扬程较高，总流量较低。适用平原区、湖区提灌。（2）该设备的流过方位与叶轮轴成一定视角而吸进和排出的，故又称斜流泵。河北省双能水泵厂有限责任公司专业生产制造HW型混流泵，型号规格齐备，服务到位，热烈欢迎拨电话咨询购买。

卧式混流泵水泵不出水？水泵不出水的主要原因就是吸水管阻力过大、吸水高度过大、有空气进入吸水管、汲送液体的温度过高。解决这些问题首先检查吸水管有无堵塞，再清理底阀，降低液体温度或降低吸水高度。还有不出水的原因是出水管阻力大及转向不对或叶轮堵塞、转速不够。这些要降低管阻。检查电机转向。除去叶轮堵塞物。增加转速。

河北双能泵业有限公司是一家专业生产混流泵的厂家，我公司生产的混流泵型号齐全，质量保证，欢迎广大客户来电咨询订购，我公司诚信经营，尽可放心购买、

维护保养HW型混流泵时必须留意哪些？机械密封：机械密封不在液漏的状况下，一般不可拆卸查验。若滚动轴承体下方泄漏缝处造成比较严重泄漏时，则解决机械密封开展检修。装拆机械密封时，务必轻取小心轻放，留意相互配合面的清洗，维护好静环和动环的镜面，禁止敲打撞击。因机械密封而造成泄漏的缘故关键是磨擦副镜面压光所致。其修补方法:可对磨擦副内孔开展碾磨使修复镜面。机械密封商品泄漏的另一缘故是O形圈安装不善、或是变开脆化所致。这时则需拆换O形圈开展重新装配。