

## 河北HW型混流泵 双能泵业 HW型混流泵参数

产品名称	河北HW型混流泵 双能泵业 HW型混流泵参数
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

### 产品详情

HW型混流泵总流量缺乏产生原因：危害水泵总流量缺乏多是吸水管漏气、底阀漏气；进水管堵塞；底阀入水深层缺乏；水泵转速比太低；密封圈或离心叶轮损坏过大；吸水高宽比超标准等。解决方案：查询HW型混流泵吸水管与底阀，塞住漏气源；梳理HW型混流泵进水管处的污泥或堵塞物；底阀入水深层必须超过进水口直径的1.5倍，增加底阀入水深层；查询开关电源工作电压，提升水泵转速比，替换成密封圈或离心叶轮等。

维护保养HW型混流泵时必须留意哪些？机械密封：机械密封不在液漏的状况下，一般不可拆卸查验。若滚动轴承体下方泄漏缝处造成比较严重泄漏时，则解决机械密封开展检修。装拆机械密封时，务必轻取小心轻放，留意相互配合面的清洗，维护好静环和动环的镜面，禁止敲打撞击。因机械密封而造成泄漏的缘故关键是磨擦副镜面压光所致。其修补方法:可对磨擦副内孔开展碾磨使修复镜面。机械密封商品泄漏的另一缘故是O形圈安装不善、或是变开脆化所致。这时则需拆换O形圈开展重新装配。

HW混流泵使用要注意保养，轴承采用稀油润滑时，应经常检查和控制轴承体的油标杆二根标线间；轴承采用润滑脂润滑时，应定时补充油量。对100~350HW型泵拆去前盖和后盖来补充，对400~650HW型泵可通过油杯来补充。经常检查轴承的温升。一般不得高于环境温度40T，温度不得超过80。

更多了解，欢迎咨询混流泵厂家，瑞泰泵业竭诚为您服务。