

# 新型破碎机 莱芜破碎机 艾伯乐机械

产品名称	新型破碎机 莱芜破碎机 艾伯乐机械
公司名称	邢台艾伯乐机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾工业区
联系电话	15203297666 15203297666

## 产品详情

### 艾伯乐机械为您介绍破碎机基底断裂的解决方法

邢台艾伯乐机械制造有限公司为您介绍

破碎机基底断裂的解决办法：一般简单维护是焊接修复，可是这种修复的效果是不理想的。在准备大修的过程中，可以用钢板焊制该颚式破碎机的整个基底。在混凝土地基里埋放直径更大的高强度地脚螺栓，这样即使破碎机堵料运转产生强烈振动，也不会对颚式破碎机的基底产生不良影响。若颚式破碎机容易产生非正常的振动，可以考虑调整颚板。

### 艾伯乐机械为您介绍破碎机肘板断裂原因

邢台艾伯乐机械制造有限公司为您介绍

破碎机肘板断裂原因：肘板强度低：该设备的肘板材料多采用强度不高的铸钢材质铸造而成，莱芜破碎机，因强度不够，在遇到非破碎物时，就很难达到正常破碎的破碎力而造成肘板断裂现象。拉紧装置的断裂：若拉紧装置断裂，使肘板从支承滑块中脱出，导致飞轮回转，破碎机不工作，也会产生肘板断裂的现象，破碎机厂家，所以，应及时更换或修复断裂的拉紧装置。

邢台艾伯乐机械制造有限公司为您介绍

破碎机作为一种优良的选择，破碎机，会议记录是适当的，成本效益高，最终吸引了大家的注意，新型破碎机，是保证最终生产效率的关键。砂石骨料生产线即我们常说的石子，粒径小于5mm的骨料称为细骨料，又称为砂。砂石料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。破碎机抗压强度可高达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。

新型破碎机-莱芜破碎机-艾伯乐机械(查看)由邢台艾伯乐机械制造有限公司提供。邢台艾伯乐机械制造有限公司(www.abljx.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！