

多孔不锈钢托盘电话 继坤 宿州不锈钢托盘

产品名称	多孔不锈钢托盘电话 继坤 宿州不锈钢托盘
公司名称	虞城县继坤筛板厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇杨庄村214号
联系电话	18637025100

产品详情

处理方法(1)当筛箱运行时，按下电控箱的停止按钮。此时，振动筛将逐渐停止，观察振动筛运行时侧板上小点形成的椭圆轨迹，多孔不锈钢托盘电话，滚动至出砂口进行正确转动。(2)取下振动器护罩，检查偏心块是否能向外转动。(3)调换电气柜进线电源中任意两相线，在屏幕上撒些沙子，速度越快方向越正确。

3.砂筛的筛网与筛框附着不紧密:筛网磨损后不能与支撑筛网的橡胶条牢固接触；屏幕没有正确拧紧。处理方法:调整屏幕的松紧度，达到适当的位置4。砂筛的筛分质量差:筛通常具有上筛分层和下应力层。要求这两层紧密连接。如果筛网预紧过程不佳，当筛网底部的应力层收紧时，筛网层不会收紧，工作时物料的抛掷力大大减小，筛网无法顺利筛分和卸料。处理:高质量更换屏幕

2.振动电机的转向误差在调试振动电机的转向时，现场操作人员根据以往单轴振动筛或直线振动筛的经验，认为只需钻屑前进，但这种方法不适用于平移椭圆振动筛。如果电机错误地向内侧旋转，多孔不锈钢托盘，喷射角度也是向前45°，但是钻屑有向后滚动的力。此时，钻屑前进速度慢得多，在筛板上停留时间长，甚至钻屑也无法排出。解决方法:

筛箱运行时，多孔不锈钢托盘哪家好，按下电控箱的间断按钮，宿州不锈钢托盘，此时振动筛将逐渐停止。在振动筛运行过程中，询问侧板上的小点形成的椭圆轨迹，并向出砂口滚动，以便准确转弯。

1.聚氨酯橡胶筛网

聚氨酯具有低强度和相对较大的韧性。为了抵抗集料从带式输送机上掉落对筛网造成的损坏，对筛网肋的宽度和厚度有一定的要求。它不能太薄或太薄。在振动筛筛面尺寸一定的情况下，不可避免地会降低筛的开口率。这将降低屏幕的屏幕穿透率。在四种筛网中，聚氨酯筛网的筛网渗透率较低 2.钢筋网

强度大，对骨料的抗冲击性强，钢筋表面光滑平整，能很好地减少骨料在运动中的堵塞，在保证筛网强

度的情况下也能有很好的开孔率，从而大大提高了筛网的透筛率。

多孔不锈钢托盘电话-继坤(在线咨询)-宿州不锈钢托盘由虞城县继坤筛板厂提供。虞城县继坤筛板厂（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！