

# 夹砖机厂家 方盛机械 夹砖机

产品名称	夹砖机厂家 方盛机械 夹砖机
公司名称	泰安方盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市邱家店镇徐家庄村
联系电话	13853819009

## 产品详情

发动机的常见故障及排除方法。

故障现象一、发动机不能启动 可能原因有三种，一种是蓄电池电量不足或接头松动，这个解决法比较简单些，直接充电或扭紧接头即可；第二种原因是起动电机齿轮不能嵌入飞轮齿盘内，解决方法：将飞轮盘转动一个位置，必要时检查起动电机安装情况，消除起动电机与齿圈中心不平行现象；第三种原因可能使燃油箱中无油，若是这种情况直接添加燃油即可。

故障现象二、机油压力不正常 可能原因分为三种，一种原因可能使机油油面过低，夹砖机价格，解决方法是直接添加机油；第二种原因可能使机油变质，夹砖机厂家，解决方法是更换机油；第三种原因可能使机油泵不工作或损坏，出现这一故障能维修则维修，不能维修直接更换。

故障现象三、冷却水温度过高 可能原因分为四种，一种是冷却水不足，这种情况直接添加冷却水即可；第二种可能使水管堵塞，水管堵塞直接疏通下；第三种原因可能使风扇皮带太松，直接调整皮带松紧度即可；最后一种原因可能使节温器损坏，节温器损坏直接更换新件。

首先定期对抱砖机进行维护保养可以使它的外观保持清洁干净。经常使抱砖机表面保持干净的话，可以减少外界对它的损坏，在无形中延长了抱砖机的使用寿命。

其次，发动机是整个抱砖机的主要的核心，一旦发动机出现了问题的话，整个的抱砖机也就会无法正常的运转，夹砖机，因此方盛机械建议将发动机的维护重视起来。其实保养的方法比较省事，只需要定期对抱砖机的发动机更换一下机油，机油滤芯。

夏天使用抱砖机需要注意哪些事项呢？

首先、下暴雨时尽量不要使用抱砖机。因为这样有一定的危险，而且不利于抱砖机的正常使用。总之，夹砖机视频，下暴雨时抱砖机停止使用，可防止危险的发生。

其次、抱砖机淋雨后，要好好使用清水清洗一遍，因为雨水中含有酸性物质，会对抱砖机的表面油漆产生一定腐蚀作用。

最后，尽量不要让抱砖机被雨淋。虽然抱砖机设有防水性，但是雨水还是会或多或少对抱砖机有一定的影响，夏季尽量不要让抱砖机淋雨工作，如果是有条件的话，建议您将抱砖机放在室内的环境中使用。

抱砖机在使用的时候刹车是必须使用的，长期使用叉车会松动，有的时候也会出现刹车失灵或者是刹不住车的现象。这种现象也有客户向我们反映，其实这并不是抱砖机的问题，而是在使用的时候的一个正常的现象。抱砖机的刹车是可以进行调整的。

抱砖机刹车的调整的方法：

在驱动轮的的内下侧有一个用橡胶皮挡着的一个长条型孔，当你将叉车开到地沟上时，站在地沟内通过这个小洞向内看会发现有一个与此孔垂直的一个齿轮。这个齿轮就是用来调整刹车用的。调整时先确认好叉车的前后轮必须碾牢。松开手刹，用千斤顶起需调整的一侧车轮。拨动该齿轮将刹车调整到徒手不能转动车轮时再反向调整该齿轮三至四齿，以刹车片不摩擦刹车鼓为准。如调整后刹车不能满足刹车需求，应对刹车进行拆检。排除故障。在调试的时候可以多次调试，知道适合刹车使用。

夹砖机厂家-方盛机械-夹砖机由泰安方盛机械设备有限公司提供。泰安方盛机械设备有限公司（[www.jiaqidabaoxian.com](http://www.jiaqidabaoxian.com)）是山东泰安包装生产线的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在方盛机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创方盛机械更加美好的未来。