

松岗防水补漏工程顺添公司价格合理

产品名称	松岗防水补漏工程顺添公司价格合理
公司名称	深圳市顺添建筑装饰防水工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	顺添建筑装饰:a 顺添堵漏公司:b 松岗:c
公司地址	深圳市宝安区全深圳均可上门服务
联系电话	13714435114

产品详情

深圳市顺添装饰防水补漏公司:先要对裂缝作处理,把裂缝凿成V型的喇叭口,清理基面后用堵漏王填满裂缝进行堵漏处理,堵漏王抹平裂缝后在用弹性防水涂料涂刷裂缝,涂刷要保证裂缝与基面搭接部位必须超过5公分以上。弹性防水涂料可采用JS防水涂料I型产品;丙烯酸弹性防水涂料或911聚氨酯防水涂料,三种认选一种。涂刷时中间可以加无纺布或聚酯布以曾加防水效果和防止防水层老化。做好以上防水时上面再做一层砂浆保护层,以保护防水层。

深圳市顺添装饰防水补漏公司:

楼板渗水原因及处理措施

一、质量缺陷情况:顶楼板渗水大致可分为以下2种情况:1、有明显渗水部位,2、面积很小的水印。二、原因分析主体结构施工中,现浇板中预埋的穿线管和线盒部位比较薄弱,这是造成漏水部位的一个重要原因;另外砼本身是一种非匀质性材料,从微观结构上看属于多孔体,这些孔隙是造成砼结构渗漏水的主要原因,另外是混凝土由于温度收缩造成细小裂缝导致的漏水,有的细小的裂缝会肉眼很难看清。如果裂缝没有消失,可以等裂缝稳定以后采取注浆(造价比较高)、环氧树脂、或者用一些防水的材料处理。三、处理方法根据该部位的渗漏水特点,对有明显漏水或渗水的部位,先找出渗漏的准确位置,然后从顶板对该部位进行打凿,凿开一条宽约见2cm,深越4cm的V型小槽;对其基面清理干净后,用堵漏王进行封堵。试水合格后对顶棚找平进行恢复。四、作业准备(一)条件准备1、向班组进行计划交底和质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。2、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。

3、检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。(二)机械与材料准备1、榔头、钻子、小型切割机。

2、堵漏王、防水砂浆五五、施工方法1、根据漏水部位对该位置进行打凿,直至达到技术要求。2、打凿完成后,将砂浆、砼渣等垃圾清理完。

3、用堵漏王进行封堵。

4、对补漏部位进行试水。

5、试水达到不渗漏后,经监理检查验收合格后,对该部位用防水砂浆进

行恢复。6、将砼渣、砂浆等垃圾清理干净,做到工完场清。7、监理检查通过后,移交给精装修单位施工。
六、安全措施安全措施安全措施安全措施1、在实际工作中,砼打凿做好安全防护。2、所有进场施工人员必须佩戴安全帽、安全带、安全鞋等安全用具及工作岗位证;3、机械电源必须由专职工负责驳接于机械专用配电箱内,并实行一机、一闸一漏电保护措施。严禁使用同一个开关直接控制两台以上用电机械;机械电缆线应架空布设,不得拖地。

4、用电安全制度。施工现场用电按建设部《施工现场临时用电安全生产技术规范》进行操作,杜绝漏电伤亡事故的发生。

5、场地整齐。进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等,均须按指定位置,堆放整齐,不得随意乱放,以保证道路畅通。

6、工完料清。对施工人员进行文明教育,做到谁做谁清,工完料清,场地干净。

7、控制现场噪音。减少对周围环境的干扰。

我们的地址：深圳市宝安区全深圳均可上门服务电话：联系手机：13714435114 期待您的咨询