

# 双速排烟风机生产厂家 至冠空调源头厂家 秦皇岛双速排烟风机

产品名称	双速排烟风机生产厂家 至冠空调源头厂家 秦皇岛双速排烟风机
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

消防排烟风机的介绍：

- 1、首先消防排烟风机专为高温排烟而设计，消防排烟风机箱配用高温马达，电动机全封闭放到，并设有专门的电机冷却系统，保证马达在高温状态下正常平安地役使。
- 2、其次消防排烟风机噪音变风量风机箱可同日而语通风系统串联加压，或径直当做推杆风机以及作混风箱兼动力源之用。务求透过消防排烟风机的气体无腐蚀性和自然性，不含粘性物质。

当我们安装消防高温排烟风机完成之后的注意事项：

- 1.安装完成后，双速排烟风机生产厂家，检查风机内是否有剩余的工具和碎屑。使用手或杠杆移动风机叶片，检查是否过紧或摩擦，以及否有妨碍旋转的物品异常。进行试运行。

2.如果在运行过程中出现风机振动或异常噪音或其他异常现象，应停止检查，秦皇岛双速排烟风机，然后在维修后重新启动。

以上是对消防高温排烟风机的安装完成之后的注意事项，感谢大家观看。

我们平常在使用排烟风机时，导致排烟风机转动不平衡的原因都有什么：

原因1、首先是排烟风机叶片总装后不作业、由于叶轮和主轴本身重量、使轴弯曲。

原因2、排烟风机风机叶片被腐蚀或磨损严峻，双速排烟风机直销，运送、设备或其他要素，构成叶轮变形，导致叶轮失去平衡

原因3、叶轮表面不均匀的附着物，双速排烟风机价格，如铁锈、积灰或沥青等，叶轮上的平衡块掉落或修理后未找平衡。

以上是对排烟风机转动不平衡的详细讲解，希望对您有所帮助，感谢您的观看。

双速排烟风机生产厂家-至冠空调源头厂家-秦皇岛双速排烟风机由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（[www.zhiguankongtiao.com](http://www.zhiguankongtiao.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。至冠空调——您可信赖的朋友，公司地址：德州武城开发区，联系人：胡总。