

家用不锈钢地漏 标玛特定制 不锈钢地漏

产品名称	家用不锈钢地漏 标玛特定制 不锈钢地漏
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

产品详情

卫生间地漏不防臭原因

小尺寸地漏是现代浴室空间装修过程中必不可少的五金产品。它可以立即排出浴室地板上的积水，保持整个浴室空间干燥。然而，有些人反映，在使用地漏一段时间后，浴室空间的地漏总是会不时散发出一阵阵恶臭，严重影响浴室的生活质量。那么浴室的地漏怎么能不除臭呢？首先，我们应该分析它没有除臭的原因。

卫生间地漏不除臭的原因可能包括:

- 1.厕所里没有除臭地漏。
- 2.厕所长时间不用时，除臭地漏储水弯管内的水会慢慢蒸发，失去除臭功能。

选择地漏的基本标准

第一，排水顺畅:不仅排水快，而且防堵塞、防回水，这是地漏必备的基本功能。一般来说，新型内置地漏可以满足这一要求，但气密地漏排水更顺畅，特别是洗衣机排水比水封地漏好，有些水封地漏在洗衣机排水时会溢出。

第二，除臭功能好:还必须防止臭味回流和害虫，不锈钢地漏，这也是地漏必不可少的基本功能。新的内置水封地漏在这方面是最安全的。

3.易于清洗:因为地漏能清除地面污水，所以它们经常会被卷入一些污物中，如头发、污泥、沙粒等。它

们容易缠绕并沉积在地漏中，也不容易清理。随着时间的推移，它们会堵塞管道，影响排水并产生异味。这种新型地漏易于清洗，因为内置地漏芯可以方便的取出，尤其是六防地漏芯，因为内芯可以取出，清洗功能稍好一些。

(1)安装地漏芯时，避免地漏芯掉入污水管。如果地漏的出水口相对较大，安装地漏芯时要小心。首先，向后尝试，以避免地漏的大出水口和地漏芯落入污水管。

(2)如果选择气密地漏，应经常检查。机械直通地漏有一个缺点，即长期使用后容易损坏，尤其是洗衣机的地漏。因为大量洗衣机排水的动量在短时间内非常大，如果一些直接撞击地漏下部的机械部件经常受到这样的动量，长不锈钢地漏，这些部件可能会随着时间的推移而松动，并且随后的部件可能会容易脱落，不仅是直接撞击地漏的机械部件，而且“V”型硅胶喷嘴也可能会脱落。

如果冲洗掉以下零件，机械地漏会卡住。相比之下，家用不锈钢地漏，“V”形硅胶喷嘴被冲走的风险更小。毕竟，硅树脂喷嘴相对较小或较软。冲入下水道的影 响不足以造成管道堵塞，但地漏将失去除臭功能。

特别要提醒的是，这种直充式地漏的以下部分在当时不易脱落。它通常只在一段时间后才被发现。房主家的浴室里有一股气味。业主不知道为什么，直到清洗地漏后，才发现机械地漏芯的密封装置脱落，在地漏上留下一个洞。因此，如果你用这种空气密封地漏，你应该每隔一两周检查一次。

(3)一些直通式气密地漏需要经常清洗。内置新型深水密封地漏排水动量较大，能冲洗掉大部分杂质，也便于清洗。然而，大多数直通式空气密封地漏排水顺畅，污物和炉渣会直接冲下。但是，如果弹性盖板和密封垫被弄脏，密封性能将失去保证，除臭效果也将丧失。因此，不锈钢地漏品牌，这种地漏应经常取出清洗，以保证盖板和密封垫的密封性，提高地漏的除臭功能。

家用不锈钢地漏-标玛特定制-不锈钢地漏由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。家用不锈钢地漏-标玛特定制-不锈钢地漏是台州市标玛特卫浴科技有限公司（www.bumate.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。